



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

DIRPR
SEDE

Acquedotto Pugliese
I - 21/11/2018 - 0118106



IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

Oggetto	Fornitura di ipoclorito di sodio avvenuta nel mese di SETTEMBRE 2018
Impianto di depurazione	Vari impianti
Area	STO Bari-BAT / AGD Bari
Descrizione del disservizio	Impossibilità di assicurare il corretto andamento del processo depurativo e garantire gli standard qualitativi dei reflui in uscita dagli impianti.
Motivi dell'emergenza	Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di fornitura di prodotti chimici di base presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dai Responsabili di Conduzione e Manutenzione degli impianti del 30/08/2018 - 06-07-13-24-27/09/2018 - 14-24-26/09/2018
Primi interventi adottati	Richiesta di immediata fornitura a ditta specializzata
Termini di consegna	Fornitura già eseguita
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di: - Ipoclorito di sodio al 12-14%.
Denominazione della Ditta affidataria	CHIMICA D'AGOSTINO SPA
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di comprovata affidabilità peraltro già contrattualizzata con codesta direzione, resasi disponibile ad eseguire le forniture nonostante i contratti risultano esauriti.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 6.228,50



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Sono state garantite le stesse condizioni economiche del contratto n. 2000014355 del 01/08/2018 : € 0,17898/Kg
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Vari ddt del mese di Settembre 2018
Allegati	Documento sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

I Richiedenti
Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Vito Lamuraglia
Vito Marangi

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente
Ing. Girolamo Vitucci