



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 25/01/2019 - 0008159



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Intervento di manutenzione straordinaria della coclea di trasporto dei fanghi disidratati al cassone di accumulo
Impianto	Impianto di depurazione di Fasano (BR)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Avaria della coclea di trasporto fanghi disidratati, si è evidenziata la necessità di dover sostituire i componenti rotti e non riparabili.
Motivi dell'emergenza	L'avaria della coclea non consente di scaricare il fango disidratato, in uscita dalle centrifughe, al cassone di accumulo fanghi. Il mancato allontanamento dei fanghi comporterebbe il decadimento della qualità del refluo effluente. Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Somma Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 02/01/2019
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza
Termini di consegna	Lavori eseguiti
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	E' necessario portare la coclea in officina per lo smontaggio e la puntuale ricognizione delle cause del guasto e la valutazione dei componenti danneggiati da sostituire

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



N° 130413 - N° IT242226/UK - N° IT274902/UK



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Denominazione della Ditta affidataria	TEK EMTAL S.r.l. – C.da Ramunno, 70015 Noci P.IVA o CF: 06505400728
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nell'esecuzione dell'intervento, dotata di idonee attrezzature, apparecchiature e competenze per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitore di AQP
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 1.440,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Sconto applicato pari al 10,00%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo della TEK EMTAL S.r.l. nn. 002/18 del 08/01/2019
Allegati	Consuntivo su indicato

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Il RCM CO Brindisi Nord

Sig.. Piero Bongermينو

Il Responsabile AED BR

Ing. Domenica Vicenti

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cagnetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



II 100413 - N° IT292256/UX - N° IT274902/UK