



acquedotto
pugliese

l'acqua bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

638

Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzione straordinaria alla pompa sommergibile dei fanghi di ricircolo al servizio del trattamento biologico
Impianto	Impianto di depurazione di Castellana Grotte (TA)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Avaria della pompa sommergibile dei fanghi di ricircolo. Si è evidenziata la necessità di dover sostituire i componenti rotti e non riparabili.
Motivi dell'emergenza	L'avaria della pompa di sollevamento dei fanghi di ricircolo, causa l'intervento delle protezioni elettriche nella cabina Enel. Tale situazione rappresenta una circostanza di urgenza, poiché la eventuale mancanza del ricircolo dei fanghi comporterebbe il decadimento della qualità del trattamento biologico e della qualità del refluo effluente, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo ricevente. Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricevente, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Somma Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 13/09/2018
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata, richiesta intervento squadra manutenzione specialistica ed attivazione delle procedure di emergenza
Termini di consegna	Lavori già eseguiti
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Al fine di garantire la funzionalità della stazione è necessario scollegare dalla propria sede la pompa per il successivo invio in officina specializzata per lo smontaggio e la puntuale ricognizione della causa del guasto e della valutazione

Mod. PG. 3.21AA
Rev. 2 del 11/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Spazio per la Firma del Responsabile
Cognome e Nome

C.F. P.V.A. 00347000721 - REA C.C.I.A.A. di Bari 14092





acquedotto pugliese

l'acqua, bene comune

	dei componenti danneggiati da riparare e/o da sostituire.
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile di Gianni Gentile - Via Ex SS 377 Per Mottola km. 0,500 P.IVA o CF: 05222780727
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nella esecuzione dell'intervento, dotata di idonee attrezzature, apparecchiature e competenza per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitori di AQP
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.521,80
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Sconto applicato pari al 40,00%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 3257/2018 del 20/09/2018
Allegati	Consuntivo su indicato

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Il RCM CO Taranto Ovest

Per. Ind. Giovanni Maraglino

Il Responsabile AED TA

Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

Mod. PG. 3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognigni, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414082
P.O. acquedotto pugliese@pec.aqp.it

