



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
Prot U - 15/07/2019 - 0059402



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Intervento di manutenzione straordinaria alla stazione di ossidazione biologica - N. 2 Inverter compressori aria
Impianto	Impianto di depurazione di: Massafra (TA)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Avaria degli inverter delle apparecchiature al servizio del quadro b.t. di comando compressori aria
Motivi dell'emergenza	L'avaria riscontrata alla stazione di che trattasi rappresenta una circostanza di urgenza, poiché il fermo della stazione di ossidazione biologica potrebbe determinare un decadimento del trattamento depurativo e della qualità del refluo effluente, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo ricettore, Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 24/06/2019
Primi interventi adottati	Valutazione delle attività da porre in essere per il ripristino della funzionalità delle apparecchiature, tubazioni e componenti informando dell'accaduto a mezzo avviso i colleghi della DIRTE. Il responsabile Area Manutenzione Specialistica in data 02.07.2019 comunicava a mezzo email che... " L'inverter Siemens da 132 kw a servizio della soffiante 2 presenta disfunzioni funzionali tali da non garantire affidabilità di funzionamento (presenta correnti squilibrate in uscita e va in errore-blocco dopo pochi minuti di funzionamento), mentre l'inverter Siemens da 132 kw a servizio della soffiante n.3 risulta irrimediabilmente danneggiato (gravi danni piastra di potenza e schede elettroniche);

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.L.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



N° 180413 - N° IT242226/UK - N° IT274002/UK



acquedotto pugliese

l'acqua bene comune


	Per quanto sopra al fine di ripristinare la piena efficienza della stazione occorre procedere con la sostituzione dei entrambi gli inverter danneggiati completi di Controll UNIT e kit di remotaggio 2 mt con tastierino di programmazione IOP2 " e suggeriva di rivolgersi a ditte esterne
Termini di consegna	12 giorni
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione dei componenti danneggiati
Denominazione della Ditta affidataria	M2 Impianti di Mauro Minafra Via V.Lolodice 77 - 70037 Ruvo di Puglia (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditta specializzata e disponibile ad eseguire in tempi brevi, i lavori sopra indicati. - ART 125 - Comma 1 - Lettera D
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 17.630,00 oltre iva come per legge
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Sconto del 20 % oltre iva come per legge
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della M2 Impianti N.029 del 02/07/2019
Allegati	- Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e l'adesione incondizionata alla clausola 231 di AQP S.p.A. ed a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 per lo specifico Lavoro/servizio/fornitura. - Preventivo N.029 del 02/07/2019

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente

Il RCM CO Taranto Ovest
Per. Ind. Giovanni Maraglino




Il Responsabile AED TA
Ing. Nicola Notarnicola



Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br
Ing. Emilio Tarquinio



Mod/PG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Capitale Sociale: € 41.385.573,60 Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



FR 130413 - N° IT242228/UK - N° IT274802/UK