

-586-



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Azione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 30/10/2018 - 0109729

Prot.



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Intervento di manutenzione straordinaria alla centrifuga 1 disidratazione fanghi
Impianto	Impianto di depurazione di Taranto Gennarini (TA)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Avaria della centrifuga dovuta alla rottura della cinghia e al guasto dell'inverter. Si è evidenziata la necessità di dover sostituire i componenti rotti e non riparabili.
Motivi dell'emergenza	La rottura della cinghia ed il guasto dell'inverter della centrifuga determinano il fermo della centrifuga. Il guasto della centrifuga non consente la normale disidratazione dei fanghi con conseguenze del decadimento della qualità del trattamento biologico. Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di urgente Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 02/05/2018, 30/05/2018 e 06/08/2018
Primi interventi adottati	Sopralluogo, richiesto intervento Area Manutenzione Specialistica, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza
Termini di consegna	Lavori già eseguiti
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione della cinghia e dell'inverter

Mod/PG/3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.ajp.it

Sede legale: Via Cognard, 35 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.L.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.ajp.it



11 100412 01 10703220104 01 11774002104



acquedotto pugliese

l'acqua, bene comune

Denominazione della Ditta affidataria	Pleralls Maip s.p.A. - Via Don Battistoni n. 1, 60035 Jesi (AN) P.IVA o CF: 00696010420
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nella esecuzione dell'intervento, dotata di idonee attrezzature, apparecchiature e competenza per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitore di AQP
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 5.920,70
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Sconto applicato pari al 5,00%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consumtivo della ditta)	Consumtivo del 18/09/2018
Allegati	Consumtivo su indicato

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico				Investimenti	X	
-----------------	--	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Il RCM CO Taranto Ovest

Per. Ing. Giovanni Maraglino

Il Responsabile AED TA

Ing. Nicola Nola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG/3 21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 35 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



N° 100419 N° 029322074 N° 029322074