

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 03/05/2019 - 0037113



A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAPAM)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino
Bari

Oggetto	Manutenzione straordinaria prementi DN 600
Impianto	ISF Balice di Spinta - Bari
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI - BAT
Descrizione del disservizio	Copiosa perdita riveniente dalle piastre di acciaio installate a muro
Motivi dell'emergenza	Allagamento vano elettropompe causato dalla perdita dalle piastre di acciaio
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Squadra elettromeccanici 19/07/2018
Primi interventi adottati	Contattata impresa fiduciaria
Termini di consegna	Immediato – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Vuotatura del vano elettropompe, posa di nuove flange di acciaio, tubo di acciaio, curva, saldature su nuove piastre, lana di piombo, tasselli.
Denominazione della Ditta affidataria	Faver SpA – Via S. Caterina, 31 – 70124 Bari
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciarie di AQP e immediatamente disponibile

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi


Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	
Allegati	

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X
------------------------	--	--	---------------------	----------

Il Richiedente

Geom. Massimo De Zio



Il Responsabile AET

Ing. Marco D'Innella



Si autorizza Il Dirigente

Ing. Girolamo Vignici

