



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisiti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 15/04/2019 - 0033450



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Intervento di manutenzione straordinaria alla stazione di disidratazione tanghi-centrifuga Marca Andritz tipo Decanter D4LL matricola 132722623
Impianto	Impianto di depurazione di Massalra (TA)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Si è verificato il danneggiamento dei componenti interni del quadro di comando centrifuga (n.2 Inverter e circuito ausiliario)
Motivi dell'emergenza	L'avaria riscontrata alla stazione di che trattasi rappresenta una circostanza di urgenza, poiché si potrebbe verificare il fermo delle stazioni di trattamento con un decadimento del trattamento depurativo e della qualità del refluo effluente, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo ricettore. Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 14/03/2019
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza
Termini di consegna	10/15 gg dalla consegna dell'ordine - GIÀ ESEGUITA
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione delle apparecchiature danneggiate (n.2 inverter con relativa

Mod/PG3 21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it





**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

	configurazione degli stessi al sistema di comando e controllo del PLC)
Denominazione della Ditta affidataria	Andritz Frautech Via Luigi Dalla Via ,15 -36015 Schio (VI)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta costruttrice della apparecchiatura in oggetto Art. 125 comma 1) lettera d) ed e) del D.L. n.50 del 18/04/2016
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 18.861,67 prezzo scontato € 16.078,85
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Consuntivo della casa madre
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo offerta n. 20590267 del 14/03/2019
Allegati	Consuntivo E00694 del 22/03/2019; Documenti di Trasporto n. 372 del 22.03.2019 Rapportino di lavoro in impianto

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X
------------------------	--	--	---------------------	----------

Il Richiedente

Il RCM CO Taranto Ovest

Per. Imp. Giovanni Maraglino

Il Responsabile AED TA

Ing. Nicola Notaricola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG3 21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

