



**acquedotto
pugliese**

l'acqua bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

**Acquedotto Pugliese
U - 21/02/2019 - 0016642**



**Procurement (DIRPR)
SEDE**

**Internal Audit (IAUAM)
SEDE**

**Unità Tecnica (TECRI)
SEDE**

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Intervento di manutenzione straordinaria a varie stazioni di trattamento per danni conseguenti all'eccezionale evento di gelo
Impianto	Impianto di depurazione di Laterza (TA)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Si è verificata la rottura di varie apparecchiature, tubazioni e componenti dovute alla eccezionale ondata di gelo che ha colpito la zona
Motivi dell'emergenza	L'avaria riscontrata a varie stazioni di trattamento rappresenta una circostanza di urgenza, poiché si potrebbe verificare il fermo delle stazioni di trattamento con un decadimento del trattamento depurativo e della qualità del refluo effluente, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo ricettore. Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 11/01/2019
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza
Termini di consegna	Lavori già eseguiti
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione delle apparecchiature, tubazioni e componenti danneggiati

Mod/PG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

I.C.F. P.IVA 00347000721, R.G. C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
E-mail: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it





acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Denominazione della Ditta affidataria	LM Tecnologie di Leonardo Mansueto - via Zona G 6/N Int. 15 Z.I.70015 Noci Partita Iva: 06515730726
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nella esecuzione dell'intervento, dotata di idonee attrezzature, apparecchiature e competenze per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitore di AQP
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 4.683,60
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Sconto applicato pari al 15,00%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Rapportino/Consuntivo di lavoro n. 010/19 del 01/02/2019
Allegati	Rapportino/Consuntivo su indicato

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Il RCM CO Taranto Ovest

Per. Ind. Giovanni Maraglino

Il Responsabile AED TA
Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

MinUPG.3 21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



SI 120412 H 121212/26/10 H 121212/26/10