

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese U - 07/08/2019 - 0066527



Procurement (DIRPR) SEDE

Internal Audit (IAUAM) SEDE

Unità Tecnica (TECRI) SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Intervento di manutenzione straordinaria al mixer a servizio della stazione di denitrificazione		
Impianto	Impianto di depurazione di Francavilla Fontana (BR)		
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR		
Descrizione del disservizio	Mixer in scatto termico		
Motivi dell'emergenza	L'avaria al mixer non permette il corretto processo di denitrificazione. Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Somma Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.		
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 07/04/2019		
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle Procedure di emergenza		
Termini di consegna	Intervento immediato		
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	E' necessario procedere allo smontaggio del mixer e la sua riparazione in officina		

Mod/PG3,21/04 Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it



9



	Facqua, bene comune		
Denominazione della Ditta affidataria	SANVITO S.r.l. – Via Baione, s/n Z.l. – 70043 Monopoli (BA) P.lva/C.F. : 03379480720 – E-mail: info@sanvitosrl.it		
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata che garantisce i minori tempi di consegna per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitore di AQP		
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 8.970,84		
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Sconto 43 % sulla componentistica		
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo della ditta SANVITO S.r.l. n. 195/2019 del 10.06.2019		
Allegati	Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e l'adesione incondizionata alla clausola 231 di AQP S.p.A. ed a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 per lo specifico Lavoro/servizio/fornitura. Consuntivo su indicato		

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	Investimenti X	
-----------------	----------------	--

Il Richiedente

II RCM CO Brindisi Sud

Per. Ind. Alessandro Marino

II Responsabile AED BR

Ing. Domenica Vicenti

owe Vi out

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio



