



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Stazione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 23/09/2019 - 0075990

Prot.



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Intervento di manutenzione straordinaria alla stazione di ossidazione biologica - compressori Howden -Turbo tipo KA 5S-GA 200 matricola 3007/3008
Impianto	Impianto di depurazione di: Taranto " Bellavista "
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Avaria delle apparecchiature al servizio della stazione di ossidazione biologica a fanghi attivi costituita da due compressori aria di Marca Howden - Turbo tipo KA 5S-GA 200 matricola 3007/3008
Motivi dell'emergenza	L'avaria riscontrata alla stazione di ossidazione biologica rappresenta una circostanza di urgenza, poiché il fermo della stazione di trattamento potrebbe determinare un decadimento del trattamento depurativo e della qualità del refluo effluente, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo ricettore. Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 12/06/2019
Primi interventi adottati	Valutazione delle attività da porre in essere per il ripristino della funzionalità delle apparecchiature, tubazioni e componenti informando dell'accaduto a mezzo avviso i colleghi della DIRTE. Il responsabile dell'Area Manutenzione Specialistica TA/BR in data 13.06.2019 comunicava a mezzo email che..." a seguito di verifica tecnica eseguita in data odierna , si fa presente che è stato rilevato il malfunzionamento del sistema di diffusione a geometria variabile della girante. Ciò premesso, considerata la particolarità dell'intervento ripartivo e la vetustà della macchina , si suggerisce di procedere con affidamento dell'attività di ricondizionamento alla casa costruttrice".

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



11 130419 - N° 18242226/UK - N° 11274202/UK



acquedotto
pugliese

l'acqua bene comune

Termini di consegna	90 giorni
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione dei componenti danneggiati
Denominazione della Ditta affidataria	Howden Turbmachinery Srl – Via N. Bixio n.3 - 21040 Mornago (VA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditta casa madre costruttrice delle apparecchiature e disponibile ad eseguire in tempi brevi, i lavori sopra indicati. - ART 125 – Comma 1 – Lettera E-D
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- In data 27/06/2019 veniva fornita da HOWDEN OFFERTA n.19_R051 per posizione 10 (SERVICE 1) € 10.500,00 e posizione 20 (RICAMBI SERVICE 1) € 10.400,00 per un totale di € 20.900,00 su cui applicare uno sconto del 3%. Con protocollo 0057693 del 09/07/2019 si invia conferma ordine ad HOWDEN TURBMACHINERY per un importo di € 20.273,00. Nel corso dell'intervento non si è reso necessario la sostituzione di componenti di cui alla posizione 20 ed è stato effettuato solo l'intervento di cui alla posizione 10 (come da rapporto intervento di assistenza tecnica n. 2968), per un importo a consuntivo del 12/09/2019 di € 10.500,00 . IMPORTO A CONSUNTIVO € 10.500,00 oltre iva come per legge IMPORTO A CONSUNTIVO SCONTATO € 10.185,00 oltre iva come per legge
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Sconto del 3 % sul prezzo di listino riportato in offerta
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo della della Howden Turbmachinery Srl. n. 2698 del 12/09/2019
Allegati	- Offerta n. 19_R051 del 27/06/2019 - Rapporto intervento di assistenza tecnica n. 2968 - Consuntivo della della Howden Turbmachinery Srl. n. 2698 del 12/09/2019 - Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e l'adesione incondizionata alla clausola 231 di AQP S.p.A. ed a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 per lo specifico Lavoro/servizio/fornitura

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Il RCM CO Taranto Ovest

Per. Ind. Giovanni Maraglino

Il Responsabile AED TA

Ing. Nicola Notarnicola

Mod/PG3 21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



IT 00413 - N° IT212226/UK - N° IT274002/UK



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



N° 100413 - N° IT232226/UK - N° IT274002/UK