

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese S.P.A. - Registro Protocollo 2021 N. 0031182 - U 10/05/2021

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Acquaviva delle Fonti	
	Manutenzione straordinaria della stazione di disinfezione UV, stazione dosaggio acido peracetico e filtrazione a dischi.	
Impianto di depurazione	Acquaviva delle Fonti	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento della stazione di disinfezione UV, della stazione di dosaggio acido peracetico e della stazione di filtrazione. L'intervento si rende necessario in vista della stagione irrigua.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	12/06/2019	P.I. Luca Picciallo
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento di ditta specializzata nel settore.	
Termini di consegna	18/06/2019	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<p>Stazione disinfezione UV -FPO di n. 24 lampade UV; -FPO di n. 6 ballast-reattori; -FPO di n. 24 O-ring lampade; -FPO di n. 24 O-ring ballast-reattore; -FPO di n. 4 chicciole; -FPO di n. 1 un magnetotermico; -FPO di n. 1 differenziale.</p> <p>Stazione dosaggio acido peracetico Avvio della stazione con controllo verifica e taratura e FPO di nuova doccia lavaocchi di sicurezza e FPO di nuovi filtri e portafiltri da 3/4.</p> <p>Stazione filtrazione a dischi -Manutenzione straordinaria dell'intera stazione consistente nel lavaggio delle tele e delle spazzole raschia tele; -Smontaggio e pulizia delle pompe di controlavaggio; -Cicli di lavaggio dell'intera macchina effettuata con acido citrico; -Regolazione della sonde di livello; -Sostituzione di n. 6 settori di un disco forniti da AQP.</p>	
Denominazione della Ditta affidataria	Biotec Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta prontamente disponibile a effettuare l'intervento visto il carattere di urgenza e casa madre della stazione UV e della stazione di dosaggio dell'acido peracetico.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 21.076,53	

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo	del 30/07/2019
Allegati	Consuntivo	del 30/07/2019

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
Il pianificatore
P.l. Luca Picciallo



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

