

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 20/01/2020 - 0004481



A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 - Bari

Oggetto	Avaria saracinesca di aspirazione DN 250
Impianto	ISF P1 - Bari
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI - BAT
Descrizione del disservizio	Rottura "in chiusura" saracinesca di aspirazione DN 250 .
Motivi dell'emergenza	Assicurare la continuità del servizio, riduzione della portata sollevata, scongiurare eventuali sversamenti in mare.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	squadra elettromeccanici 20/10/2019
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediato – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fermo impianto, by-pass arrivo liquami mediante autoespurgo, smontaggio saracinesca DN 250, f.p.o. di nuova saracinesca, prove di funzionamento e messa in esercizio.
Denominazione della Ditta affidataria	€ 2.875,62 Apulia Technology Srl – Strada S. Giorgio Martire, 87 – 70132 Bari € 5.124,38 HTC Costruzioni e Servizi Srl Giuseppe Posca 9 70124 BARI
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciarie di AQP e immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 8.000,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consumativo della ditta)	



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	
-----------------	--

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente

Geom. Massimo De Zio

Il Responsabile AET BA-PROVINCIA

Ing. Marco D'Innella

Si autorizza: Il Dirigente

Ing. Girolamo Vitucci