



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 28/04/2022 - 0026816



Alla Direzione TECRI
BARI

Alla Direzione INTAM
BARI

Alla Direzione DIRPR
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	<p><i>Oggetto: Commessa: AQP.01.01.04.04.495 INTERVENTO IN SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO LINEE ELETTRICHE A SEGUITO DI FURTO E DANNEGGIAMENTO PERPETRATO NELLA NOTTE DEL 09/11/2021, AD OPERA DI IGNOTI. Descrizione cdc Centro di profitto ID - STORNARELLA PD36393P CODICE INTERVENTO: AEDFG0031 Importo Forniture € 84'842,06</i></p>
STO	Struttura Territoriale Operativa AV/FG
Descrizione del disservizio	<p>In data 10/11/2021, presso l'Impianto depurativo di Stornarella, si è constatato il furto di cavi elettrici e danneggiamenti vari alle opere civili perpetrato da ignoti nella notte precedente; Immediatamente, per quanto accaduto, è stata sporta denuncia alla locale Stazione Carabinieri di Stornarella, Prot. Verbale: FGCS202021 1110093526135 Prot. Sdi: FGCS20 2021 850352. Dai primi accertamenti è emerso che l'intero impianto elettrico è fuori uso con impossibilità di alimentazione di rete per quanto di seguito dettagliato:</p> <ol style="list-style-type: none">1. LOCALE CABINA RICEZIONE Nel locale di ricezione si riscontrano i danni causati per asportare i cavi di alimentazione dal box trasformatore al quadro generale di commutazione denominato "Quadro BT cabina" e i cavi che da quest'ultimo collegano il gruppo elettrogeno e il quadro generale ubicato nei locali uffici. Risultano inoltre danneggiate in maniera irreparabile:<ul style="list-style-type: none">- una barratura dell'interruttore "lato rete" del quadro generale;- UPS di cabina necessario al corretto funzionamento della cella MT di arrivo linea;- le ante del box trasformatore;- parte della via cavi interna alla cabina.2. LOCALE GRUPPO ELETTOGENO



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	<p>Nel locale gruppo elettrogeno si riscontrano danni causati per asportare i cavi di alimentazione dal generatore all'interruttore di macchina e da quest'ultimo al quadro generale BT.</p> <p>Risulta inoltre danneggiato in maniera irreparabile l'interruttore macchina del generatore elettrogeno.</p> <p>Risultano asportati la batteria e il carburante del generatore elettrogeno.</p> <p>3. LOCALE QUADRI (INTERNO UFFICI)</p> <p>Nel locale di quadro generale si riscontrano danni causati per asportare i cavi di alimentazione dal quadro "generale" al quadro BT di commutazione in cabina e i cavi che dal quadro generale collegano le utenze in campo. Risultano inoltre danneggiate in maniera irreparabile:</p> <p>- il sistema di allarme e relativo UPS.</p> <p>4. IMPIANTI ESTERNI</p> <p>Si riscontrano danni causati per asportare i cavi dall'interno dei locali quadri verso le utenze. Risulta inoltre interrotta la rete di messa a terra dell'impianto.</p>
Motivi dell'emergenza	<p>Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio della stazione in parola con l'obiettivo di:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sostituire componenti non più funzionanti;• Rispettare gli obblighi di legge relativamente ai limiti allo scarico;• Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio;• Mantenimento degli standards di Servizio..
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	<p>10/11/2021</p> <p>Comunicazione telefonica e sopralluoghi da parte del personale AQP.</p> <p>Immediatamente, per quanto accaduto, è stata sporta denuncia alla locale Stazione Carabinieri di Stornarella, Prot. Verbale: FGCS202021 1110093526135 Prot. Sdi: FGCS20 2021 850352.</p>
Termini di consegna	<p>120 GG</p>
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	<p>Descrizione sintetica delle attività emergenziali</p> <p>I lavori a farsi, in somma urgenza, consistono principalmente in:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Messa in sicurezza della cabina mediante distacco temporaneo ENEL per verificare eventuali danni attualmente non visibili;➤ Alimentazione provvisoria, mediante gruppo elettrogeno, delle utenze privilegiate, strettamente necessarie alla depurazione dei liquami;➤ Messa in sicurezza dell'impianto e successiva bonifica dei cavidotti;➤ Ripristino della distribuzione principale e dei quadri elettrici;➤ Ripristino del gruppo elettrogeno;➤ Messa in servizio dell'impianto;➤ Ripristino alimentazione ENEL.
Denominazione della Ditta affidataria	<p>ELETTROMECCANICA CIAURRI S.R.L. Via per San Marzano, Z.I. lotto 9/10 74028 Sava (TA) T. +39 099 9726917 F. +39 099 9722133 @. www.ciaurrisrl.it C.F./P.I. 02411930734 - Capitale sociale € 100.000 i.v. Iscrizione Registro Imprese C.C.I.A.A. Taranto - R.E.A. n° 143938.</p>



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Motivi e criteri di scelta della Ditta	ditta iscritta all'Albo Fornitori n possesso dei requisiti tecnico-operativi e che in passato ha già eseguito per conto dell'AQP interventi similari presso gli impianti depurativi.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Offerta consuntivo del 11/04/2022 N°21/5301 Importo: € 84.842,06
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	CONGRUO. Utilizzo di prezzi di listino Prezziario DEI
Allegati	<ul style="list-style-type: none">• Offerta consuntivo del 11/04/2022 N°21/5301 Importo: € 84.842,06• Verbale di sopralluogo per accertamento lavori e forniture in somma urgenza

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il tecnico incaricato dell'Area Esercizio Depurazione Foggia
geom. Salvatore Santoro 

Il Responsabile dell'Area Depurazione Foggia

ing. Nicola Tselikas 

Si autorizza:

Il Manager

ing. Marco D'Innella

