

**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	TA151 - Fornitura nuove sonde di misurazione dell'ossigeno disciolto a servizio delle stazioni di ossidazione.
Impianto	Impianto di depurazione di Taranto Gennarini (TA)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Avaria delle sonde di misurazione dell'ossigeno disciolto nelle stazioni di ossidazione
Motivi dell'emergenza	L'avaria riscontrata alle sonde di misurazione dell'ossigeno disciolto rappresenta una circostanza di urgenza, poiché l'eventuale errato rilevamento dell'ossigeno nelle stazioni di ossidazione comporterebbe il decadimento della qualità del trattamento biologico e della qualità del refluo effluente, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo recettore. Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 25/06/2020
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza, richiesta ed intervento della manutenzione specialistica.
Termini di consegna	Un mese dalla data dell'ordine
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura delle sonde.

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it





acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune


Denominazione della Ditta affidataria	HACH LANGE S.R.L. - Via Rossini 1/A - 20020 Lainate (MI)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditta specializzata nella fornitura della strumentazione e iscritta come operativa nell'Albo fornitore di AQP - Art 125 - Comma 1 - Lettera D
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	IMPORTO TOTALE € 39.794,80 IMPORTO TOTALE SCONTATO € 21.887,14
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Sconto del 45% sui prezzi di listino
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	- Offerta HACH LANGE S.R.L. nr 1806160
Allegati	- Offerta HACH LANGE S.R.L. nr 1806160 - Mail richiesta miglioramento economico

Intervento ascrivibile a:


Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Il RCM CO Taranto Ovest
Per. Ind. Giovanni Maraglino



Il Responsabile AED TA
Ing. Nicola Notarnicola



Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br
Ing. Emilio Tarquinio



Mod/PG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



N° 180413 - N° IT242226/UK - N° IT274502/UK