

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
I - 10/06/2020 - 0037293



Alla DIRPR

Alla DIRAC

<b>Oggetto</b>	Intervento di manutenzione straordinaria in somma urgenza del sistema di controllo, automazione e supervisione centralizzata dell'impianto di potabilizzazione del Fortore, sito alla località Finocchito del comune di Castelnuovo della Daunia (FG).
<b>Impianto</b>	Potabilizzatore di Fortore
<b>U.T.</b>	POTAP - Potabilizzatore Fortore
<b>Descrizione del disservizio</b>	Rottura "Switch Scalance" (apparato necessario per la messa in rete del sistema software di gestione del telecontrollo, automazione e supervisione) Mancata gestione in remoto dell'intero processo di potabilizzazione.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Assicurare il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature che costituiscono il processo di potabilizzazione; Assicurare la continuità e la qualità della produzione di acqua potabile.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	15/04/2020 da parte del personale addetto alla conduzione dell'impianto di potabilizzazione
<b>Primi interventi adottati</b>	Immediata verifica dello stato di tutte le macchine/apparecchiature gestite dal sistema di telecontrollo. Ripristino manuale di tutte le stazioni di processo e stretta osservazione da locale di tutte le macchine/apparecchiature installate. Contattata ditta specializzata per immediato intervento di manutenzione straordinaria.
<b>Termini di consegna</b>	10 giorni
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	- Sostituzione "Switch Scalance" esistente, risultato bruciato con altro di nuova fornitura, provvisto di ingresso fibra ottica; - Programmazione del nuovo apparato e verifiche di funzionamento.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	FAVER S.p.A. con Sede Legale in 70124 Bari (BA) alla via S. Caterina n. 31

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi


<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta specializzata per esecuzione di tali interventi resasi immediatamente disponibile ed avente requisiti, macchine ed attrezzature idonee nonché ditta che ha realizzato e installato l'intero impianto di telecontrollo ed in grado di intervenire nel programma di gestione del software stesso.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 7.000,00 + IVA di Legge
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	Costo come da allegata offerta/consuntivo lavori e forniture inviata con e. Mail del 16/04/2020.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b>	Offerta/Consuntivo lavori e forniture e. Mail del 16/04/2020 - Rapporti di Intervento - Documenti di trasporto.
<b>Allegati</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbale di Accertamento Somma Urgenza;</li> <li>- Verbale di Affidamento Intervento in Somma Urgenza;</li> <li>- Offerta/Consuntivo lavori e forniture;</li> <li>- Perizia Giustificativa di Spesa;</li> <li>- Certificato di Ultimazione Lavori;</li> <li>- Certificato di regolare Esecuzione;</li> <li>- DURC.</li> </ul>

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Richiedente: Il Responsabile dell'Impianto

*Dot. Vittorio Di Ruberto*



Il Direttore dei Lavori

*Geom. Mario Fortunato*



Il Responsabile del Procedimento

*Geom. Rocco Ramundo*



Si Autorizza:

Il Direttore DIRAP/ROTAP

*Ing. Gianluigi Fiori*

