

Isole Tremiti, AQP è parte lesa nella rottura della condotta di alimentazione idrica

La riparazione è stata completata e si prevede entro la serata la normale erogazione

Bari, 14 agosto 2025 – Siamo vicini ai cittadini ed ai turisti che popolano le Isole Tremiti, perché come loro siamo parte lesa nella rottura della condotta sottomarina di alimentazione idrica a servizio dell'isola di San Nicola, che è stata danneggiata da un'imbarcazione. Acquedotto pugliese (AQP) a riguardo ha sporto denuncia alle competenti autorità.

Come noto alla stessa Amministrazione comunale, prontamente allertata dalla Struttura territoriale AQP di Foggia, nella tarda mattinata del 12 agosto l'operatore di fontaneria in servizio sulle Tremiti ha riscontrato un'improvvisa e anomala variazione dei valori di portata sulla condotta idrica di alimentazione dell'isola di San Nicola. Le immediate attività d'ispezione dell'opera idraulica hanno subito evidenziato un danno alla condotta sottomarina nel tratto prospiciente Cala Matano. Le operazioni di riparazione – particolarmente delicate in quanto svolte con l'ausilio di subacquei specializzati – hanno avuto inizio già la mattina del 13 agosto.

AQP, secondo quanto previsto dalla Carta dei Servizi Idrico Integrato, ha provveduto al servizio sostitutivo mediante un'autobotte ad esclusivo utilizzo degli utenti dell'isola di San Nicola, nonché con la fornitura straordinaria al Comune di Tremiti di buste d'acqua da 5 litri ciascuna. Le misure sono tutt'ora in atto. **La riparazione è stata completata e si prevede entro la serata di oggi - giovedì 14 agosto 2025 - il ripristino della normale erogazione.** AQP, in quanto parte lesa, ha provveduto a sporgere formale denuncia alle Autorità Giudiziarie per il danneggiamento subito e per i conseguenti disservizi procurati.

Quanto all'ipotesi di creazione di condotta alternativa occorre precisare che anche l'ulteriore collegamento, oltre a non essere risolutivo, rischierebbe come l'esistente di essere oggetto di danneggiamento da parte di natanti. L'autosufficienza idrica passa necessariamente dalla realizzazione del **dissalatore delle Isole Tremiti**, per cui è d'obbligo precisare che AQP ha curato in una prima fase il progetto di fattibilità tecnico economica e che il Comune – contando sui finanziamenti PNRR Isole Verdi – ha poi avvocato a sé tutto, a partire dall'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori.

Acquedotto Pugliese ribadisce la disponibilità al dialogo ed alla ricerca di soluzioni condivise che permettano in futuro di prevenire danneggiamenti come quello occorso il 12 agosto u.s.

Comunicazione e Media

Responsabile: Vito Palumbo

tel 080 5723442 mob 320 2293461 e-mail: v.palumbo@aqp.it - comunicazione@aqp.it