



acquedotto
pugliese
Fiduciaria S.p.A.

DETERMINA A CONTRARRE

(ex art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016)

Disp. n. 34 del 22/02/2018

Acquedotto Pugliese
I - 26/02/2018 - 0021979



Oggetto	Manutenzione straordinaria dell'elettropompa dell'ISF di Castellaneta Marina "Sottovia"
Tipo di appalto	Servizi (AA48 Manutenzione Opere Elettromeccaniche)
Approvazione intervento	Piano Investimenti di Manutenzione Straordinaria 2018
Luogo di esecuzione	STRUTTURA TERRITORIALE OPERATIVA TA - BR
Breve descrizione dell'intervento	Manutenzione straordinaria dell'elettropompa dell'ISF di Castellaneta Marina "Sottovia"
Motivazione	Necessità di ripristinare l'elettropompa in esercizio presso la stazione di sollevamento in tempi immediati
Individuazione degli operatori economici	Affidamento a ditta in grado di intervenire per la risoluzione delle problematiche in tempi immediati
Requisiti di ammissione	a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o nel corrispondente Albo Professionale (n. iscrizione _____) per attività nello specifico settore oggetto del contratto b) Assenza di cause di esclusione stabilite dall'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; Ovvero In caso di fornitori qualificati, operativi nella specifica categoria di riferimento sull'Albo Fornitori telematico di AQP, conferma dei requisiti dichiarati ovvero aggiornamento degli stessi.
Importo Fornitura da preventivo	€ 4.000,00 + IVA per il servizio in oggetto.
Durata dell'appalto	Giacente 20 naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'ordine d'acquisto.
Tipologia di procedura	Affidamento diretto alla SANVITO SRL ai sensi dell'art. 125 comma e del D.Lgs. 50/2016.
Criterio di aggiudicazione	Affidamento diretto
Modalità di stipulazione del contratto	Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n.50/2016, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri (ordine SAP).
Pagamenti	Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura da parte dell'impresa appaltatrice che avvertirà a seguito del certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto
Modalità di finanziamento	Il finanziamento della spesa è a totale carico dei proventi tariffari di AQP per l'importo complessivo di € 4.000,00 inserito nel budget 2018 degli investimenti di Manutenzione Straordinaria.
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Giovanni Bramante - Responsabile Area Manutenzione & Engineering STO Ta - Br di AQP S.p.A.

Giusta procura conferita con atto per rogito del Notaio Fabio Mori di Bari in data 9/11/2017 rep. n. 9 raccolta n.7
Il Dirigente della STO Brindisi - Taranto ing. Gaetano Barbone

OGGETTO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ELETTROPOMPA APPARTENENTE ALL' I.S.F. DENOMINATO "SOTTOVIA" SITO A CASTELLANETA MARINA

Il sottoscritto **Ignazio SANVITO** nato il **27/04/1951** a **Monopoli (BA)**, in qualità di Titolare/Legale Rappresentante ~~ovvero quale procuratore, giusta procura generale/speciale n. rep. _____ del _____~~ (da allegare in originale o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) del Concorrente **SANVITO S.r.l.**, visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1. di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o nel corrispondente Albo Professionale (n. iscrizione **03379480720**) per attività connesse con l'oggetto dell'affidamento;
2. l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016, **nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati nella tabella di cui al punto 3;**
3. che i soggetti muniti di poteri rappresentanza, nonché - per le Società diverse dalla Società in nome collettivo e dalla Società in accomandita semplice - il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, sono i seguenti:

COGNOME E NOME	LUOGO E DATA NASCITA	DATI DI RESIDENZA			CARICA	CODICE FISCALE	ESTREMI EVENTUALE PROCURA
		INDIRIZZO	CITTÀ	PR			
Sanvito Ignazio	Monopoli (BA), 27/04/1951	Via V. Consoli, 7	Monopoli	BA	Amm. Unico, Socio di maggioranza e Dir. Tecn.	SNVGNZ51D27F376E	////////
Sanvito Carlo	Putignano (BA), 11/08/1984	Via Belvedere, 85	Monopoli	BA	Direttore Tecnico	SNVCRL84M11H096A	////////
Spinosa Antonio	Monopoli (BA), 17/12/1972	Via C. Battisti, 10	Monopoli	BA	Direttore Tecnico	SPNNTN72T17F376Q	////////
_____	_____	_____	_____	---	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	---	_____	_____	_____

N.B.1: vanno indicati tutti i soggetti - ivi incluso il dichiarante - titolari delle seguenti cariche:

- titolare, se si tratta di impresa individuale;
- un socio, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.



Dichiarazione Sostitutiva


ALLEGATO A

N.B. 2: vanno anche indicati eventuali procuratori generali e speciali o institori che, per la natura e l'ampiezza dei poteri loro conferiti, siano assimilabili ai soggetti di cui allo stesso art. 80, del D. Lgs. 50/2016.

N.B. 3: si precisa che l'espressione "*socio di maggioranza*" di cui al citato art. 80, si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale sociale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50% del capitale sociale.

Luogo e data
Monopoli, 23.02.2018

Firma del concorrente


SANVITO S.R.L.
L'Amministratore Unico
Sig. Enzo SANVITO

Allegare documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

SANVITO

Cognome **IGNAZIO**

Nome **27 aprile 1951**

nato il **314** **A**

(atto n. **B** **S.** **BA**)

a **MONOPOLI** **BA**

Cittadinanza **Italiana**

Residenza **MONOPOLI**

Via **VIA G. VERA CONSONI 7**

Stato civile **CONIUGATO**

Professione **IMPRENDITORE**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **MEDIA**

Capelli **BRIZZOLATI**

Occhi **GERULEI**

Segni particolari



Firma del titolare **Ignazio Sanvito**

MONOPOLI **17 feb 2009**

Impronta del dito indice **IL SINDACO**

IL DOTT. EGERTO DAL SINDACO

ISTRUT. C. 260 C. 261 C. 262 C. 263

(trasmesso al Sindaco)

Data Scadenza 15/02/2010

CITTÀ DI MONOPOLI


DIRITTI FISSI IDENTITÀ € 5,16

SEGRETERIA € 0,26

€ 5,16

SEGRETERIA € 0,26

AO 0354971



1725 1999 - OFFICINA CV ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI MONOPOLI

CARTA D'IDENTITÀ

N° AO 0354971

DI

SANVITO

IGNAZIO

ALLEGATO C SCIEDA PREVENTIVO A VALLE DEL SOPRALLUOGO ORDINE N° U.T. Taranto

Impianto di	Sollevamento fogna
Comune	Castellaneta Marina
Località	Sottopasso
Data del Prelievo Apparecchiatura	08/02/2018 Smontata il 12/02/2018
Tempi previsti per la riparazione	40gg lavorativi data Vs. ordine, salvo imprevisti
Preventivo per Riparazione N°	114 / 2018 del 22/02/2018

Tipo di guasto:	Elettrico / meccanico
Causa di guasto	Il grippaggio dei cuscinetti ha provocato il surriscaldamento dello statore, altresì il cedimento degli organi di tenuta ha causato l'infiltrazione di liquidi estranei nel vano statore

DATI CARATTERISTICI DEL TIPO DI MACCHINA E/O APPARECCHIATURA OGGETTO DELL'INTERVENTO

Tipo di macchina e/o apparecchiatura	Elettropompa	a servizio di	Stazione di sollevamento fogna
Dati di targa			
Marca:	TURO	Tensione (Volts)	
Modello	T 51 - 100 U	Potenza (kw)	6,5 - 4 poli
Matricola	IT 109616	Corrente di targa (A)	
Portata (l/s)		Anno di costruzione	
Prevalenza (mt)		Altro:	

A) ATTIVITA' DA SVOLGERE SULL' IMPIANTO		Operai	Periodo del giorno		Durata (h)	Costo	totale
Descrizione	Numero	dalle	alle	tempo ore	€ / h	€	€
Recupero da pozzetto dell' elettropompa in avaria	2	13:30	15:30	04:00	€ 37,00	€ 148,00	
Installazione, collegamento e messa in esercizio dell' elettropompa riparata	2	09:00	12:00	06:00	€ 37,00	€ 222,00	
TOTALE						€ 370,00	

B) ATTIVITA' DA SVOLGERE IN OFFICINA SULL'APPARECCHIATURA		Operai	Periodo del giorno		Durata (h)	Costo	totale
Descrizione	Numero	dalle	alle	tempo ore	€ / h	€	€
Disinfezione, smontaggio, sabbatura e pulizia componenti, sostituzione pezzi fuori uso con nuovi ricambi originali, rimontaggio, prove di funzionamento in vasca e verniciatura	1	07:00	19:00	12:00	€ 37,00	€ 444,00	
Riscaldamento della carcassa statorica, estrazione dello statore, taglio ed estrazione delle bobine, ripristino delle cave e dell'isolamento, verniciatura ed essiccazione in forno polimerizzante	1	07:30	19:30	12:00	€ 37,00	€ 444,00	
Ripristino dell'alloggio del cuscinetto superiore mediante tornitura ed imboccolatura a caldo	1	07:00	13:00	06:00	€ 37,00	€ 222,00	
Ripristino dell'asse in prossimità delle zone di stazionamento degli organi rotanti mediante riporto di polveri a freddo e tornitura	1	14:00	20:00	06:00	€ 37,00	€ 222,00	
TOTALE						€ 1.332,00	

C) MATERIALI/ACCESSORI DA SOSTITUIRE		marca	Codice id	costo	Nr	Sconto %	netto
Cavo elettrico in neoprene sezione 10G1,5mm ² completo di innesto pressacavo in ghisa		TURO	-	€ 900,00	1	55,27%	€ 402,57
Tenuta meccanica superiore		TURO	6160017	€ 80,00	1	55,27%	€ 35,78
Tenuta meccanica inferiore		TURO	6160753A	€ 666,00	1	55,27%	€ 297,90
Kit di guarnizioni		TURO	1991025	€ 280,00	1	55,27%	€ 125,24
Olio isolante				€ 18,87	2	55,27%	€ 16,88
Cuscinetto		NSK	3208 2RSRTNGC3	€ 157,96	1	55,27%	€ 70,66
Cuscinetto		NSK	6304 ZZ C3	€ 20,05	1	55,27%	€ 8,97
Catena in acciaio inox AISI316L p.ta 0,5t l=10m				€ 310,00	1	55,27%	€ 138,66
Grillo per catena summenzionata				€ 6,00	2	55,27%	€ 5,37
Riavvolgitura statore 6,5kW 4 poli			A60910677	€ 892,00	1	55,27%	€ 398,99
Bulloneria inox				€ 50,00	1	0,00%	€ 50,00
TOTALE							€ 1.551,03

D) SPESE DI VIAGGIO	km
€ 211,80	141,2

Costo complessivo intervento	€ 3.464,83
------------------------------	------------

I ricambi in grassetto sono disponibili in magazzino

Il presente preventivo di spesa per l'intervento di riparazione proposto viene:

ACCETTATO	
NON ACCETTATO	

Timbro e firma per AQP

SANVITO S.R.L.
 L'Amministratore Unico
 Sig. Ennio SANVITO