

DETERMINA A CONTRARRE (ex art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016)

Disp. n. 43 del 06/11/2019



Oggetto	Riparazione di n.2 unità Daikin presso la sede di AQP di Bari San Cataldo mediante sostituzione dei compressori.
Tipo di appalto	Esecuzione Lavori
Approvazione intervento	
Luogo di esecuzione	Sede AQP di Bari San Cataldo Viale Orlando
Breve descrizione dell'intervento	Sostituzione dei Compressori e della scheda inverter in avaria delle unità esterne gruppo 3 e gruppo 9 causa corto circuito degli avvolgimenti.
Motivazione	Riscontrata anomalia n. 2 macchine esterne VRV Daikin
Individuazione degli operatori economici	La ditta interessata è quella responsabile in zona dell'assistenza tecnica per conto della casa madre costruttrice della macchina
Requisiti di ammissione	a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o nel corrispondente Albo Professionale (n. iscrizione.....) per attività nello specifico settore oggetto del contratto b) Assenza di cause di esclusione stabilite dall'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; Ovvero
Importo a base d'asta	In caso di fornitori qualificati, operativi nella specifica categoria di riferimento sull'Albo Fornitori telematico di AQP, conferma dei requisiti dichiarati ovvero aggiornamento degli stessi.
Durata dell'appalto	€ 8.210,00,00 di cui: € 8.000,00 per lavori € 210,00 per oneri della sicurezza indiretti
Tipologia di procedura	Giorni 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Criterio di aggiudicazione	Affidamento diretto
Modalità di stipulazione del contratto	Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 d3l Dlg 50/2016 comma 1 lettera C punto 2 per assistenza tecnica esclusiva della casa madre DAIKIN
Pagamenti	Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n.50/2016, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri (ordine SAP).
Modalità di finanziamento	I pagamenti saranno effettuati 60 giorni data fattura
Responsabile del Procedimento	La spesa verrà spesa sul Budget AQP AQP.01.01.04.06.483

Giusta procura conferita con atto per rogito del Notaio Fabio Mori, rep. 10 - racc. 8, reg. a Bari il 09/11/2017 al n. 33837/IT,

Il Dirigente dell'Area Patrimonio
Vincenzo Salinaro

Visto: I Direttore della DIRTE
Ing. Antonio De Leo