



acquedotto
pugliese
Ente per la tutela e la valorizzazione
della risorsa idrica

DETERMINA A CONTRARRE

(ex art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016)

Acquedotto Pugliese
I - 29/07/2019 - 0063871



Disp. n. 30 del 26/07/2019

Oggetto	Manutenzione di 1 unità Daikin presso la sede di AQP di San Cataldo, 2 Piano DIRIN Modello RXYQ8Y18 MATR A000382
Tipo di appalto	Esecuzione Lavori
Approvazione intervento	
Luogo di esecuzione	Sede AQP di Bari San Cataldo
Breve descrizione dell'intervento	Manutenzione di 1 unità, 2 Piano DIRIN Modello RXYQ8Y18 MATR A000382 (compressore in corto circuito e scheda inverte in avaria), sostituzione scheda elettronica e sonda temperatura stanza n. 6 secondo piano, e stanza 47 terzo piano)
Motivazione	
Individuazione degli operatori economici	La ditta di manutenzione straordinaria è la stessa ditta di assistenza tecnica e costruttrice della casa madre Daikin
Requisiti di ammissione	a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o nel corrispondente Albo Professionale (n. iscrizione _____) per attività nello specifico settore oggetto del contratto b) Assenza di cause di esclusione stabilite dall'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; Ovvero
Importo a base d'asta	In caso di fornitori qualificati, operativi nella specifica categoria di riferimento sull'Albo Fornitori telematico di AQP, conferma dei requisiti dichiarati ovvero aggiornamento degli stessi.
Durata dell'appalto	€ 6.570,00 di cui: € 6.000,00 per lavori € 570,00 per oneri della sicurezza indiretti
Tipologia di procedura	Giorni 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Criterio di aggiudicazione	Affidamento diretto
Modalità di stipulazione del contratto	Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 d3l Dlg 50/2016 comma 1 lettera C punto 2 per assistenza tecnica esclusiva della casa madre DAIKIN
Pagamenti	Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n.50/2016, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri (ordine SAP).
Modalità di finanziamento	I pagamenti saranno effettuati 60 giorni data fattura La spesa verrà spesa sul Budget AQP AQP.01.01.04.06.483 Costi CdC 45415110
Responsabile del Procedimento	

Giusta procura conferita con atto per rogito del Notaio Fabio Mori, rep. 10 - racc. 8, reg. a Bari il 09/11/2017 al n. 33837/IT,

Il Dirigente dell'Area Patrimonio
Vincenzo Salinaro

VISTO: Il Direttore della DIRTE.....

Ing. Antonio De Leo.....