

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 11/05/2016 - 0052344



Prot.

A

Direzione Servizi Centrali
Procurement e Tecnici
SEDE

Direzione Tutela Giuridica e Compliance
Area Internal Auditing & Risk
Management
SEDE

Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti
(MAT)
Area Coordinamento Gestione Impianti
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazioni di trattamento di equalizzazione e denitrificazione.
Impianto	Impianto depurativo di Trinitapoli.
U.T.	MAT BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	<p>Fuori servizio delle seguenti apparecchiature:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mixer marca ABS – tipo RW 3121 15/6 EC – matricola 04123004 sn 4/99/4462; 2. Mixer marca ABS – tipo RW 3034 A28/6 EC – matricola 04123037 39/99/4098; 3. Mixer marca ABS – tipo RW 3034 A28/6 EC – matricola 04123004 sn 47/99/4265; 4. Mixer marca ABS – tipo RW 3034 A28/6 EC – matricola 04123037 39/99/4096; 5. Elettropompa marca Caprari – tipo KCM1L04061FA-E – matricola 30096M5001; 6. Mixer marca ABS – tipo RW 3021 15/6 EC – matricola 04123004 47/99/4264;
Motivi dell'emergenza	<p>Garantire il corretto funzionamento delle stazioni di trattamento. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione, revisione e/o sostituzione di elettropompe e motori elettrici presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.</p>
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	<p>In data 17, 22 e 26/02/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, ing. Nicola Notarnicola, ha comunicato i disservizi.</p>

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata – interventi già eseguiti.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<ul style="list-style-type: none"> - Rimozione e recupero apparecchiature dall'impianto depurativo e trasporto in officina; - Smontaggio, verifica e pulizia componenti; - Sabbatura; - Sostituzione componenti usurati; - Montaggio; - Verniciatura; - Prove di funzionamento; - Trasporto e montaggio in impianto.
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile – Via per Mottola sn – Noci (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.383,00 + 1.218,00 + 897,00 + 1.238,00 + 1.536,36 + 1.218,00 = € 7.490,36 (settemilaquattrocentonovanta/36).
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Sconto del 50% sulle forniture di ricambi; costo della manodopera applicata di 37,00 €/h.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerte nn. 2043/2016, 2044/2016, 2045/2016 e 2046/2016 del 18/02/2016, 2057/2016 del 23/02/2016 e 2063/2016 del 26/02/2016.
Allegati	Documenti sopra citati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente
Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza: Il Manager MAT
Dott.ssa Francesca Portincasa

Impianto di:	Depurazione
Comune	Trinitapoli
Località	
Data del Prelievo Apparecchiatura	
Tempi previsti per la riparazione	
Preventivo per Riparazione N° :	2043/2016 del 18/02/2016

Elettromeccanica Gentile

di Gianni Gentile

Sede Principale: Via per Mottola sn
 Sede Secondaria: ex SS 377 per Mottola Km. 0,500 sn
 70015 Noci (BA)
 P.iva 05222780727 cf GNT GNN 76A05 F915C
 tel/fax 0804978309 cell 338-9987337

Tipo di guasto:	
Causa di guasto	

DATI CARATTERISTICI DEL TIPO DI MACCHINA E/O APPARECCHIATURA OGGETTO DELL'INTERVENTO

Tipo di macchina e/o apparecchiatura	mixer	a servizio di	stazione equalizzazione
--------------------------------------	-------	---------------	-------------------------

Dati di targa

Marca:	ABS	Tensione (Volts)	380
Modello	RW 3021 15/6 EC	Potenza (kw)	1,5
Matricola	04123004 sn 4/99/4462	Corrente di taga (A)	
Portata (l/s)		Anno di costruzione	
Prevalenza (mt)		Altro :	

A) ATTIVITA' DA SVOLGERE SULL' IMPIANTO		Operai	Periodo del giorno		Durata (h)	Costo	totale
Descrizione	Numero	dalle	alle	tempo ore	€/h	€	€
Smontaggio mixer dall'impianto	2	09:00	10:00	02:00	€ 37,00	€ 74,00	
Montaggio mixer dall'impianto	2	09:00	10:00	02:00	€ 37,00	€ 74,00	
						TOTALE	€ 148,00

B) ATTIVITA' DA SVOLGERE IN OFFICINA SULL'APPARECCHIATURA		Operai	Periodo del giorno		Durata (h)	Costo	totale
Descrizione	Numero	dalle	alle	tempo ore	€/h	€	€
Intervento di riparazione in officina, mediante: smontaggio, verifica e pulizia componenti, estrazione statore, sabbiatura, inserimento statore riavvolto, rimontaggio con nuovi ricambi, collaudo;	1	07:00	12:00	05:00	€ 37,00	€ 185,00	
						TOTALE	€ 185,00

C) MATERIALI/ACCESSORI DA SOSTITUIRE							
Tipo-Descrizione	marca	Codice id	costo	Nr	Sconto %	netto	
Riavvolgimento kw 1,5 poli 6			€ 150,00	1		€ 150,00	
KIT DI MANUTENZIONE	SULZER	61705008	€ 438,00	1	50,0000%	€ 219,00	
CAVO 7x1,5 MMQ 10m.	SULZER	43025763-10	€ 330,00	1	50,0000%	€ 165,00	
olio lubrificante	Total	DIEKAN	€ 6,00	1		€ 6,00	
Rimborso spese trasporto ricambi Sulzer			€ 30,00	1		€ 30,00	
						TOTALE	€ 570,00

D)			
Descrizione	Nr	costo	netto
Prelievo mixer dall'impianto	1	€ 240,00	€ 240,00
Consegna mixer all'impianto	1	€ 240,00	€ 240,00
		TOTALE	€ 480,00

D) SPESE DI VIAGGIO	km
Ore di lavoro complessive:	9,00
Costo complessivo intervento	€ 1.383,00

IL presente preventivo di spesa per l'intervento di riparazione proposto viene :

DATA

ACCETTATO		
NON ACCETTATO		

Timbro e firma per AQP

Acquedotto Pugliese
 E - 11/05/2016 - 0052303



Impianto di:	Depurazione
Comune	Trinitapoli
Località	
Data del Prelievo Apparecchiatura	
Tempi previsti per la riparazione	
Preventivo per Riparazione N°:	2045/2016 del 18/02/2016

Elettromeccanica Gentile
 di Gianni Gentile
 Sede Principale: Via per Mottola sn
 Sede Secondaria: ex SS 377 per Mottola Km. 0,500 sn
 70015 Noci (BA)
 P.iva 05222780727 cf GNT GNN 76A05 F915C
 tel/fax 0804978309 cell 338-9987337

Tipo di guasto:	
-----------------	--

Causa di guasto	
-----------------	--

DATI CARATTERISTICI DEL TIPO DI MACCHINA E/O APPARECCHIATURA OGGETTO DELL'INTERVENTO

Tipo di macchina e/o apparecchiatura	mixer	a servizio di	stazione equalizzazione
--------------------------------------	-------	---------------	-------------------------

Dati di targa			
Marca:	ABS	Tensione (Volts)	380
Modello	RW 3021 15/6 EC	Potenza (kw)	1,5
Matricola	04123004 sn 47/99/4265	Corrente di taga (A)	
Portata (l/s)		Anno di costruzione	
Prevalenza (mt)		Altro :	

A) ATTIVITA' DA SVOLGERE SULL' IMPIANTO		Operai	Periodo del giorno		Durata (h)	Costo	totale
Descrizione	Numero	dalle	alle	tempo ore	€/h	€	
Smontaggio mixer dall'impianto	2	11:00	12:00	02:00	€ 37,00	€ 74,00	
Montaggio mixer dall'impianto	2	11:00	12:00	02:00	€ 37,00	€ 74,00	
TOTALE						€ 148,00	

B) ATTIVITA' DA SVOLGERE IN OFFICINA SULL'APPARECCHIATURA		Operai	Periodo del giorno		Durata (h)	Costo	totale
Descrizione	Numero	dalle	alle	tempo ore	€/h	€	
Intervento di riparazione in officina, mediante: smontaggio, verifica e pulizia componenti, rimontaggio con nuovo cavo di alimentazione, collaudo;	1	07:00	09:00	02:00	€ 37,00	€ 74,00	
TOTALE						€ 74,00	

C) MATERIALI/ACCESSORI DA SOSTITUIRE						
Tipo-Descrizione	marca	Codice id	costo	Nr	Sconto %	netto
CAVO 7x1,5 MMQ 10m.	SULZER	43025763-10	€ 330,00	1	50,0000%	€ 165,00
Rimborso spese trasporto ricambi Sulzer			€ 30,00	1		€ 30,00
TOTALE						€ 195,00

D)			
Descrizione	Nr	costo	netto
Prelievo mixer dall'impianto	1	€ 240,00	€ 240,00
Consegna mixer all'impianto	1	€ 240,00	€ 240,00
TOTALE			€ 480,00

D) SPESE DI VIAGGIO	km
Ore di lavoro complessive:	6,00
Costo complessivo intervento	€ 897,00

IL presente preventivo di spesa per l'intervento di riparazione proposto viene :

DATA

ACCETTATO		
NON ACCETTATO		

Timbro e firma per AQP

Acquedotto Pugliese
 E - 11/05/2016 - 0052309



Impianto di:	Depurazione
Comune	Trinitapoli
Località	
Data del Prelievo Apparecchiatura	
Tempi previsti per la riparazione	
Preventivo per Riparazione N° :	2046/2016 del 18/02/2016

Elettromeccanica Gentile

di Gianni Gentile

Sede Principale: Via per Mottola sn
 Sede Secondaria: ex SS 377 per Mottola Km. 0,500 sn
 70015 Noci (BA)
 P.iva 05222780727 cf GNT GNN 76A05 F915C
 tel/fax 0804978309 cell. 338-9987337

Tipo di guasto:	
Causa di guasto	

DATI CARATTERISTICI DEL TIPO DI MACCHINA E/O APPARECCHIATURA OGGETTO DELL'INTERVENTO

Tipo di macchina e/o apparecchiatura	mixer	a servizio di	stazione equalizzazione
--------------------------------------	-------	---------------	-------------------------

Dati di targa			
Marca:	ABS	Tensione (Volts)	380
Modello	RW 3021 15/6 EC	Potenza (kw)	1,5
Matricola	04123004 sn 47/99/4264	Corrente di taga (A)	
Portata (l/s)		Anno di costruzione	
Prevalenza (mt)		Altro :	

A) ATTIVITA' DA SVOLGERE SULL' IMPIANTO		Operai	Periodo del giorno		Durata (h)	Costo	totale
Descrizione	Numero	dalle	alle	tempo ore	€ /h	€	
Smontaggio mixer dall'impianto	2	09:00	10:00	02:00	€ 37,00	€ 74,00	
Montaggio mixer dall'impianto	2	09:00	10:00	02:00	€ 37,00	€ 74,00	
TOTALE						€ 148,00	

B) ATTIVITA' DA SVOLGERE IN OFFICINA SULL'APPARECCHIATURA		Operai	Periodo del giorno		Durata (h)		
Descrizione	Numero	dalle	alle	tempo ore	€ /h	€	
Intervento di riparazione in officina, mediante: smontaggio, verifica e pulizia componenti, estrazione statore, sabbatura, inserimento statore riavvolto, rimontaggio con nuovi ricambi, collaudo;	1	07:00	12:00	05:00	€ 37,00	€ 185,00	
TOTALE						€ 185,00	

C) MATERIALI/ACCESSORI DA SOSTITUIRE						
Tipo-Descrizione	marca	Codice id	costo	Nr	Sconto %	netto
Riavvolgimento kw 1,5 poli 6			€ 150,00	1		€ 150,00
KIT DI MANUTENZIONE	SULZER	61705008	€ 438,00	1	50,0000%	€ 219,00
olio lubrificante	Total	DIEKAN	€ 6,00	1		€ 6,00
Rimborso spese trasporto ricambi Sulzer			€ 30,00	1		€ 30,00
TOTALE						€ 405,00

D)			
Descrizione	Nr	costo	netto
Prelievo mixer dall'impianto	1	€ 240,00	€ 240,00
Consegna mixer all'impianto	1	€ 240,00	€ 240,00
TOTALE			€ 480,00

D) SPESE DI VIAGGIO	km
Ore di lavoro complessive:	9,00
Costo complessivo intervento	€ 1.218,00

IL presente preventivo di spesa per l'intervento di riparazione proposto viene :

DATA

ACCETTATO		
NON ACCETTATO		

Timbro e firma per AQP

Acquedotto Pugliese
 E - 11/05/2016 - 0052310



Impianto di:	Depurazione
Comune	Trinitapoli
Località	
Data del Prelievo Apparecchiatura	
Tempi previsti per la riparazione	
Preventivo per Riparazione N°:	2057/2016 del 23/02/2016

**Elettromeccanica
gentile**

di Gianni Gentile

Sede Principale: Via per Mottola sn

Sede Secondaria: ex SS 377 per Mottola Km. 0,500 sn

70015 Noci (BA)

P.iva 05222780727

cf GNT GNN 76A05 F915C

tel/fax 0804978309 cell. 338-9987337

Tipo di guasto:

Causa di guasto

DATI CARATTERISTICI DEL TIPO DI MACCHINA E/O APPARECCHIATURA OGGETTO DELL'INTERVENTO

Tipo di macchina e/o apparecchiatura	mixer	a servizio di	
--------------------------------------	-------	---------------	--

Dati di targa

Marca:	ABS	Tensione (Volts)	380
Modello	RW 3034 A28/6 EC	Potenza (kw)	2,8
Matricola	04123037 39/99/4096	Corrente di taga (A)	
Portata (l/s)		Anno di costruzione	
Prevalenza (mt)		Altro :	

A) ATTIVITA' DA SVOLGERE SULL' IMPIANTO

Descrizione	Operai Numero	Periodo del giorno		Durata (h) tempo ore	Costo €/h	totale €
		dalle	alle			
Smontaggio mixer dall'impianto	2	10:00	11:00	02:00	€ 37,00	€ 74,00
Montaggio mixer dall'impianto	2	10:00	11:00	02:00	€ 37,00	€ 74,00
TOTALE						€ 148,00

B) ATTIVITA' DA SVOLGERE IN OFFICINA SULL' APPARECCHIATURA

Descrizione	Operai Numero	Periodo del giorno		Durata (h) tempo ore	Costo €/h	totale €
		dalle	alle			
Intervento di riparazione in officina, mediante: smontaggio, verifica e pulizia componenti, estrazione statore, sabbiatura, inserimento statore riavvolto, rimontaggio con nuovi ricambi, collaudo;	1	07:00	12:00	05:00	€ 37,00	€ 185,00
TOTALE						€ 185,00

C) MATERIALI/ACCESSORI DA SOSTITUIRE

Tipo-Descrizione	marca	Codice id	costo	Nr	Sconto %	netto
Riavvolgimento kw 2,8 poli 6			€ 170,00	1		€ 170,00
KIT DI MANUTENZIONE	SULZER	61705008	€ 438,00	1	50,0000%	€ 219,00
olio lubrificante	Total	DIEKAN	€ 6,00	1		€ 6,00
Rimborso spese trasporto ricambi Sulzer			€ 30,00	1		€ 30,00
TOTALE						€ 425,00

D)

Descrizione	Nr	costo	netto
Prelievo mixer dall'impianto	1	€ 240,00	€ 240,00
Consegna mixer all'impianto	1	€ 240,00	€ 240,00
TOTALE			€ 480,00

D) SPESE DI VIAGGIO

km

Ore di lavoro complessive:

9,00

Costo complessivo intervento
A + B + C + D (I.V.A. esclusa)

€ 1.238,00

IL presente preventivo di spesa per l'intervento di riparazione proposto viene :

DATA

ACCETTATO

NON ACCETTATO

Timbro e firma per AQP

 Acquedotto Pugliese
 E - 11/05/2016 - 0052312


Impianto di:	Depurazione
Comune	Trinitapoli
Località	
Data del Prelievo Apparecchiatura	
Tempi previsti per la riparazione	
Preventivo per Riparazione N° :	2063/2016 del 26/02/2016

Elettromeccanica Gentile

di Gianni Gentile

Sede Principale: Via per Mottola sn

Sede Secondaria: ex SS 377 per Mottola Km. 0,500 sn

70015 Noci (BA)

P.iva 05222780727

cf GNT GNN 76A05 F915C

tel/fax 0804978309 cell. 338-9987337

Tipo di guasto:

Causa di guasto

DATI CARATTERISTICI DEL TIPO DI MACCHINA E/O APPARECCHIATURA OGGETTO DELL'INTERVENTO

Tipo di macchina e/o apparecchiatura	pompa sommersa	a servizio di	
--------------------------------------	----------------	---------------	--

Dati di targa

Marca:	CAPRARI	Tensione (Volts)	380
Modello	KCMIL04061FA-E	Potenza (kw)	4
Matricola	30096M5001	Corrente di taga (A)	
Portata (l/s)		Anno di costruzione	
Prevalenza (mt)		Altro :	

A) ATTIVITA' DA SVOLGERE SULL' IMPIANTO

Descrizione	Operai Numero	Periodo del giorno		Durata (h) tempo ore	Costo €/h	totale €
		dalle	alle			
Smontaggio pompa dall'impianto	2	08:00	10:00	04:00	€ 37,00	€ 148,00
Montaggio pompa all'impianto	2	08:00	10:30	05:00	€ 37,00	€ 185,00
TOTALE						€ 333,00

B) ATTIVITA' DA SVOLGERE IN OFFICINA SULL'APPARECCHIATURA

Descrizione	Operai Numero	Periodo del giorno		Durata (h) tempo ore	Costo €/h	Totale €
		dalle	alle			
Intervento di riparazione in officina, mediante: smontaggio, verifica e pulizia componenti, estrazione statore, sabbatura, inserimento statore riavvolto, rimontaggio con nuovi ricambi, collaudo;	1	07:00	15:00	08:00	€ 37,00	€ 296,00
TOTALE						€ 296,00

C) MATERIALI/ACCESSORI DA SOSTITUIRE

Tipo-Descrizione	marca	Codice id	costo	Nr	Sconto %	netto
Riavvolgimento kw 4 poli			€ 170,00	1		€ 170,00
CUSCINETTO SUP. 6306	SNR	SNR6306ZZC3	€ 28,30	1	50,0000%	€ 14,15
CUSCINETTO INF. 3307	SNR	SNR3307BC3	€ 131,96	1	50,0000%	€ 65,98
TENUTA MECCANICA FA35		MEC FA35	€ 21,20	1	50,0000%	€ 10,60
olio lubrificante	Total	DIEKAN	€ 6,00	3		€ 18,00
CAVO DI ALIMENTAZIONE	CAPRARI	1-470811	€ 261,26	1	50,0000%	€ 130,63
Rimborso spese trasporto ricambi			€ 18,00	1		€ 18,00
TOTALE						€ 427,36

D)

Descrizione	Nr	costo	netto
Prelievo mixer dall'impianto	1	€ 240,00	€ 240,00
Consegna mixer all'impianto	1	€ 240,00	€ 240,00
TOTALE			€ 480,00

D) SPESE DI VIAGGIO

km

Ore di lavoro complessive:

17,00

Costo complessivo intervento
A + B + C + D (I.V.A. esclusa)

€ 1.536,36

IL presente preventivo di spesa per l'intervento di riparazione proposto viene :

DATA

ACCETTATO

NON ACCETTATO

Acquedotto Pugliese
E - 11/05/2016 - 0052315



Timbro e firma per AQP