

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Unità tecnica (TECRI)  
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

<b>Oggetto</b>	Manutenz. Straord. Tubi guida e pulizia vasca propedeutica alla sostituzione degli stessi.
<b>Impianto</b>	ISF "S. Francesco" – Bisceglie (BT)
<b>U.T.</b>	Struttura Territoriale Operativa BARI-BAT
<b>Descrizione del disservizio</b>	Avaria mixer per rottura tubi guida – rete in carico.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire la continuità del servizio, evitare inquinamento ambientale.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	squadra elettromeccanici 20/07/2020
<b>Primi interventi adottati</b>	Richiesta di intervento ditta specializzata.
<b>Termini di consegna</b>	Immediato – intervento già eseguito
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	L'intervento consiste nella sostituzione dei tubi guida del mixer previa pulizia della vasca arrivo liquami propedeutica alla sostituzione degli stessi, prove di funzionamento e messa in esercizio.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	LM Tecnologie di Leonardo Mansueto – Noci (BA) Impresa Edile eredi di Tedesco Giovanni Sas – Andria (BT)
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Fiduciarie di AQP e immediatamente disponibili
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 108.000,00
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b>	


**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	
----------	--


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Geom. Massimo De Zio  


Il Responsabile

Ing. Francesco Avitto  


Si autorizza: Il Dirigente

Ing. Girolamo Vitucci  
