

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 03/12/2019 - 0095911



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Manutenzione straordinaria alle griglie oleodinamiche lato mare e lato terra
Impianto	ISF Occidentale - Bari
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI-BAT
Descrizione del disservizio	Avaria griglie oleodinamiche
Motivi dell'emergenza	Intasamento elettropompe. Garantire la continuità del servizio ed evitare inquinamento ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	squadra elettromeccanici 22/10/2019
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediato – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione delle parti ammalorate portanti delle griglie, sost. Cilindri oleodinamici, sost. Pattini di scorrimento, sost. Tubazioni oleodinamiche, nuove centraline oleodinamiche complete, revisione quadri elettrici, ripristino tappeto grigliante.
Denominazione della Ditta affidataria	Elcos Srl – V.le Belgio, 23 Z.I. – 73010 Surbo (LE)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciarie di AQP e immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 32.300,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	
----------	--

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Geom. Massimo De Zio

Il Responsabile

Ing. Marco D'Innella

Si autorizza: Il Dirigente

Ing. Girolamo Vitucci