



acquedotto  
pugliese

## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
I - 26/11/2019 - 0093826



Al Direttore DIRPR

All'Internal Auditing

Oggetto	Intervento tecnico di manutenzione
Impianto	Laboratorio CONRI Bari
U.T.	Bari
Descrizione del disservizio	Guasto alla centralina gas argon
Motivi dell'emergenza	Necessità di utilizzo della rampa gas
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	18 settembre 2019
Primi interventi adottati	Verifica funzionalità
Termini di consegna	Urgenza
Descrizione sintetica delle forniture o/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione centralina gas argon
Denominazione della Ditta affidataria	Ditta Sol SpA - Monza
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta è la fornitrice dei gas di laboratorio
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.788,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congrui
Estratti del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consumativo della ditta)	Offerta mail del 25.09.2019
Allegati	Vari



acquedotto  
pugliese

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile dell'Area

Si autorizza. Il Direttore DIRRI