

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 03/12/2019 - 0095927



Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari Ovest	
	Lavori di manutenzione ordinaria della stazione di ricircolo fanghi.	
Impianto di depurazione	Bari Ovest	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Perdita di efficienza delle elettropompe a servizio della stazione di ricircolo fanghi.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	28/05/2019	Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	Sono stati effettuati diversi interventi nelle date di seguito indicate: 28/05/2019 29/05/2019 30/05/2019 10/10/2019	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Estrazione delle elettropompe a servizio della stazione di ricircolo fanghi, disostruzione e pulizia delle stesse e rimontaggio del tutto eseguito a perfetta regola d'arte.	
Denominazione della Ditta affidataria	Sanvito Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 8.647,55	

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	n. 341/2019 del 11.10.2019 Rev. 1
Allegati	consuntivo	n. 341/2019 del 11.10.2019 Rev. 1


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Labate



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

