



**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di Bari Ovest – Fornitura e deposito delle parti elettromeccaniche del sedimentatore primario SC02.
Impianto di depurazione	Bari Ovest
U.T.	STO BA/BAT – AED Bari
Descrizione del disservizio	Avaria che il carroponete del sedimentatore primario SC2 causato da un collasso strutturale del carroponete periferico.
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti dello scarico, evitare inquinamento ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione p.i. Vito Labate, in data 10/09/2020
Primi interventi adottati	Richiesta di fornitura a ditta specializzata nel settore.
Termini di consegna	Inizio emergenza 10.09.2020 Data di ordine materiale alla ditta a seguito dei colloqui effettuati con la Direzione lavori e l'Appaltatore 12/10/2020 Data conclusione della fornitura 13/01/2021
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Poiché il sedimentatore primario in argomento è stato realizzato nell'ambito dell'appalto dei lavori di adeguamento di recente ultimati, il sottoscritto Responsabile del Procedimento ha chiesto alla Direzione dei lavori se fosse possibile imputare l'avaria a negligenza dell'Appaltatore o rivalsa sulla garanzia. La Direzione dei lavori ha escluso ogni possibile responsabilità dell'Appaltatore o rivalsa sulla garanzia, ad ogni modo, pur in tale circostanza sempre la Direzione dei lavori, ritiene imputabile all'Appaltatore i costi di installazione ai fini di ottenere un rinnovo della garanzia del carroponete ormai scaduta. In considerazione della circostanza che l'Appaltatore non ha sollevato obiezioni a tale imputazione di costi a suo carico nel pieno spirito di collaborazione con la Stazione Appaltante e per la buona riuscita dell'opera, le forniture necessarie per il ripristino della funzionalità del sedimentatore in argomento, strettamente necessarie per evitare i disservizi sopra descritti, salvo approfondimenti in corso d'opera verranno approvvigionate dall'Area Esercizio e risultano quelle da offerta economica allegata. La fornitura riguarda la lama raschifango e parte della guida perimetrale.
Denominazione della Ditta affidataria	Tek.Metal Srl

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzate nel settore e immediatamente disponibile e presente nel portale fornitori AQP nella categoria merceologica OS22.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 55.000,00 comprensivo di trasporto e scarico a terra
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi e i tempi di esecuzione si ritengono congrui in relazione al tipo di lavoro/fornitura/servizio richiesto in estrema urgenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n. 093/20 RG del 12/10/2020
Allegati	Documenti sopra indicati.


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti
-----------------	--	--	-------------------------------------	---------------------

Il Richiedente


Il Responsabile di conduzione e Manutenzione

Per.Ind. Vito Labate



Il Responsabile AED Bari

Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza:

Si autorizza il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

