



**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi**

Prot.

**A**

**Procurement (DIRPR)  
SEDE**

**Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE**

e p.c. **Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI**

<b>Oggetto</b>	Impianto di depurazione di Barletta – Intervento di manutenzione ordinaria della pompa di miscela aerata. Impianto di depurazione di Margherita di Savoia – Intervento di manutenzione ordinaria della soffiante n. 3 a servizio della stazione di ossidazione.
<b>Impianto di depurazione</b>	ID Barletta ID Margherita di Savoia
<b>U.T.</b>	STO BA/BAT – AED BAT
<b>Descrizione del disservizio</b>	ID Barletta: Malfunzionamento della pompa di miscela aerata a causa di avaria di componenti elettromeccanici. ID Margherita di Savoia: Mancato funzionamento della soffiante n. 3 a causa di evidenti lesioni al piede di accoppiamento e di una rottura del giunto
<b>Motivi dell'emergenza</b>	ID Barletta: Il fermo dell'apparecchiatura in oggetto, inficia sul corretto andamento del processo biologico, non garantendo il rispetto dei limiti tabellari e generando inquinamento ambientale. ID Margherita di Savoia: Necessità di assicurare il regolare apporto di ossigeno al comparto ossidativo, nelle quantità ottimali per il corretto andamento del processo biologico al fine di rispettare i limiti tabellari allo scarico e tutelare l'ambiente dall'inquinamento.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 19.01.2021 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto Sigg. Nicola Ricco ha comunicato la necessità urgente di intervenire per l'esecuzione degli interventi in oggetto presso l'ID di Margherita di Savoia. In data 01.02.2021 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto Sigg. Nicola Ricco ha riscontrato i disservizi presso l'ID di Barletta.
<b>Primi interventi adottati</b>	Messa in sicurezza delle stazioni e richiesta di immediato intervento a ditta prontamente disponibile.
<b>Termini di consegna</b>	Immediata – Interventi già eseguiti.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Impianto di depurazione di Barletta – L'intervento di manutenzione ordinaria consiste nella sostituzione ordinaria di componenti meccanici di usura. Impianto di depurazione di Margherita di Savoia – L'intervento di manutenzione ordinaria consiste nella fornitura e posa in opera di nuove componenti meccaniche di usura della soffiante n. 3 a servizio della stazione

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi


	di ossidazione.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	NTU di Basanisi Giovanni Luca – Corso Lenoci 69 – 71045 Orta Nova (FG)
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	In assenza di contratto quadro per la manutenzione delle opere elettromeccaniche e vista l'urgenza e la necessità di intervenire si è richiesto intervento a ditta di comprovata affidabilità e disponibile ad eseguire gli interventi immediatamente.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	ID Barletta: € 3.943,58 – Ribasso del 10% - Prezzo netto € 3.549,23 ID Margherita di Savoia: € 1.222,08 – Ribasso del 10 % - Prezzo netto € 1.099,88
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	I prezzi offerti sono da ritenersi congrui tenuto conto dell'esecuzione in emergenza- Sconto offerto del 10%
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consuntivo. n. 4 del 10/02/2021</li> <li>• Consuntivo. n. 5 del 10/02/2021</li> </ul>
<b>Allegati</b>	Documento sopra indicato

Intervento ascrivibile a:


Conto Economico	x	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco  


Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano  


Si autorizza: Il Dirigente STO

Ing. Girolamo Vitucci  
