



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A
Procurement (DIRPR)
SEDE
Unità tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	Riparazione perdita su tubazione DN 800
Impianto	ISF Balice di Spinta - Bari
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI-BAT
Descrizione del disservizio	Perdita da tubazione DN 800
Motivi dell'emergenza	Allagamento parziale locale elettropompe causa rottura premente
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	squadra elettromeccanici 30/01/2020
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediato – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Effettuate alcune saldature per eliminare la perdita sulla tubazione e posa di tubazione in polietilene a servizio delle Ep di aggotamento
Denominazione della Ditta affidataria	Apulia Technology Srl - Strada San Giorgio Martire, 87 70132 Bari
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciarie di AQP e immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 10.141,31
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	
Allegati	



acquedotto
pugliese

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----------------	-------------------------------------	--------------	--------------------------	--------------------------

Il Richiedente

Geom. Massimo De Zio

Il Responsabile

Ing. Marco D'Innella

Si autorizza: Il Dirigente

Ing. Girolamo Vitucci