



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	TA152 – Fornitura di n. 2 nuove pompe ricircolo fanghi a servizio della stazione di sedimentazione finale.
Impianto	Impianto di depurazione di Avetrana (TA)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Avaria delle pompe ricircolo fanghi a servizio della stazione di sedimentazione finale.
Motivi dell'emergenza	L'avaria delle pompe ricircolo fanghi della stazione di sedimentazione finale rappresenta una circostanza di urgenza, poiché l'eventuale mancato allontanamento dei fanghi dal sedimentatore comporterebbe il decadimento della qualità del trattamento biologico e della qualità del refluo effluente, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo recettore. Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile Conduzione e Manutenzione del 20/07/2020
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza, informando dell'accaduto a mezzo vie brevi i colleghi della DIRTE. Il responsabile dell'area Manutenzione Specialistica Br/Ta dopo opportuno sopralluogo da parte dei tecnici, comunicava per le vie brevi che "il fermo macchine è causato dalla rottura di diversi componenti meccanici quindi ne consiglia la completa sostituzione.
Termini di consegna	6 – 8 settimane dalla data dell' ordine

Mod/PG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



N° 180413 - N° IT242226/UK - N° IT274902/UK

Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione delle pompe
Denominazione della Ditta affidataria	TURO ITALIA S.p.A. - Via Pasubio 49 – 36035 Marano Vicentino (VI)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditta casa madre costruttrice delle apparecchiature e disponibile ad eseguire in tempi brevi, i lavori sopra indicati. - ART 125 – Comma 1 – Lettera E-D
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- Totale € 6.500,00 - Totale Scontato € 5.200,00 oltre iva come per legge
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Sconto applicato pari al 20%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	- Offerta della TURO ITALIA S.p.A N° 98755 – 2 del 22/07/2020
Allegati	- Offerta della TURO ITALIA S.p.A N° 98755 – 2 del 22/07/2020


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente


Il RCM CO Taranto Est

Per. Ind. Alessandro Mangini



Il Responsabile AED TA


Ing. Nicola Notarnicola



Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio



Mod/PG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

AQP
Acquedotto Pugliese



N° 180413 - N° IT242226/UK - N° IT274902/UK