



INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

DIRPR
Procurement e Tecnici
SEDE

Acquedotto Pugliese
I - 31/08/2016 - 0090044



IAUAM
Area Internal Auditing & Risk Management
SEDE

GEIRI
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti (MAT)
Area Coordinamento Gestione Impianti
SEDE

Oggetto	Fornitura di acqua ossigenata Vol. 130 avvenuta nel mese di	LUGLIO 2016
Impianto di depurazione	Gioia del Colle	
Area	Bari	
Descrizione del disservizio	Emissioni odorigene intollerabili derivanti dai liquami in ingresso	
Motivi dell'emergenza	Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di fornitura di prodotti chimici di base presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione degli impianti. <i>DEL 05-07-16</i>	
Primi interventi adottati	Richiesta di immediata fornitura a ditta specializzata	
Termini di consegna	Consegna già eseguita	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di acqua ossigenata Vol. 130	
Denominazione della Ditta affidataria	CHIMICA S.p.A.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di comprovata affidabilità peraltro già contrattualizzata con codesta direzione, resasi disponibile ad eseguire le forniture nonostante il contratto risulti esaurito.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€	2.198,40



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Sono state garantite le stesse condizioni economiche del predetto contratto esaurito.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	ddt del mese di Luglio 2016
Allegati	Documento sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
------------------------	----------	---------------------	--	--

Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Luca Picciallo

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente
Ing. Girolamo Vitucci