

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 08/09/2016 - 0092961



Al Direttore DIRPR

All'Internal Auditing

Oggetto	Intervento manutenzione di manutenzione campionatore fisso Margherita di Savoia
Impianto	Impianto Depurativo Margherita di Savoia
U.T.	Bari – BAT
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento campionatore fisso
Motivi dell'emergenza	Necessità di ripristinare con urgenza la funzionalità del campionatore
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	06 luglio 2016
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento tecnico alla ditta Hach Lange
Termini di consegna	Urgenza
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione parti malfunzionanti
Denominazione della Ditta affidataria	Ditta Hach Lange srl – Via Rossini 1/A Lainate
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta Hach Lange è la ditta installatrice dei campionatori
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.124,70
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congrui
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo di spesa 802588 del 01.09.2016
Allegati	Vari



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	☒	Investimenti		
-----------------	-------------------------------------	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile dell'Area

Si autorizza: Il Direttore DIRRI



ATTENZIONE: NUOVO INDIRIZZO E RECAPITI
TELEFONICI

HACH LANGE S.R.L. Via Rossini, 1/A 20020 Lainate

ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
VIGDG-VIGILANZA IGIENICA
Margherita di Savoia 7.30-13.30
Viale E.Orlando

IT- 70100 BARI BA

HACH LANGE
Servizio Assistenza Tecnica

Telefono
+39 02 93575464

Fax
+39 02 93575401

Email
service-it@hach.com

Riferimenti interni
802588

Date
01.09.2016

n.Verbaleda citare nelle comunicazioni) 802588
Codice Cliente 256251

Pagina 1 di 2

Strumento BÜHLER 4012-I BL4012.57.31511 +
Codice/ numero di serie: BL8000.57.00050 / 11430
numero prestazione 20095242 D'Anteo Domenico eseguita il 01.09.2016
vostro contatto interno Sig. Francesco Fiore 080/5723544

Codice	Descrizione	quantità	Prezzo/Sconto	importo
LYD202L1	forfait trasferta raggio 150 KM	1,00	235,00	235,00
LYD200-PLANT	Costi Sicurezza	1,00	10,90	10,90
BM69301	Silicone tube for the chamber. Per	0,50	38,30 - 20,00 %	15,32
TSE-MC-BUEHLER	Manutenzione Base SA1 campionatore Buehler	1,00	491,00	491,00
BM900958	Replacement kit pinch valve, valve system statior	1,00	455,00 - 20,00 %	364,00
BM69302	Tubo Silicone 4x1,5 Mtr	1,00	10,60 - 20,00 %	8,48

Eseguita manutenzione autocampionatore.
Trovata la CPU Resettata. Ricontrata anomalia sull' alimentazione :Tensione fra terra e neutro > 10Vac.
Il cliente deve sistemare l' anomalia sull' alimentazione elettrica.
E' stato necessario sostituire il kit valvole, e tubi siliconici.
Eseguita verifica funzionale del gruppo refrigerante.
Eseguita calibrazione volume ed eseguito programma di prelievamento standard del cliente.
Non si riscontrano anomalie il campionatore viene lasciato correttamente funzionante.
BN4012.57.31511 S/N 11430 Margherita di Savoia
totale parziale EUR 1.124,70

HACH LANGE S.r.l.
Via Riccione, 14
I - 20156 Milano
Tel +39 02 39 23 14-1
Fax +39 02 39 23 14 39
service-it@hach.com
www.hach.com

Registro Imprese di Milano,
Cod. Fiscale e P. IVA 11277000151
Capitale Sociale € 65.500 i.v.
REA di Milano n. 1452960
Registro AEE IT08020000002947
Hach Lange S.r.l. con unico socio
Soggetta a direzione e coordinamento
di Danaher Corporation

DEUTSCHE BANK S.p.a.
Viale Aretusa 20, 20148 Milano
Conto: 000000001421
Cin: Q
ABI: 03104 CAB: 01619
IBAN: IT490310401619000000001421
Swift: DEUTITM1981

HACH LANGE S.r.l. Via Rossini 1/A 20020 Lainate MI
Rapporto Prestazioni 802588
Codice Cliente 256251
Pagina2 di 2

Totale EUR 1.124,70

Il presente verbale di intervento contenente l'indicazione delle prestazioni e/o parti fornite, sottoscritto per accettazione, costituisce conferma d'ordine.
Pertanto verrà emessa fattura di pari importo entro il mese corrente al seguente indirizzo di fatturazione.

ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
Direzione Amministrazione e Fi

Via Cognetti, 36

BARI
70121

Data:01.09.2016 Firma:

Data: 01.09.2016

Tecnico:

D. Leo D. M. C.

Cliente:

[Signature]

Questa non è una fattura. Gli importi evidenziati sono da intendersi I.V.A. esclusa

HACH LANGE S.r.l.
Via Riccione, 14
I - 20156 Milano
Tel +39 02 39 23 14-1
Fax +39 02 39 23 14 39
service-it@hach.com
www.hach.com

Registro Imprese di Milano,
Cod. Fiscale e P. IVA 11277000151
Capitale Sociale € 65.500 I.v.
REA di Milano n. 1452960
Registro AEE IT08020000002947
Hach Lange S.r.l. con unico socio
Soggetta a direzione e coordinamento
di Danaher Corporation

DEUTSCHE BANK S.p.a.
Viale Aretusa 20, 20148 Milano
Conto: 000000001421
Cin: Q
ABI: 03104 CAB: 01619
IBAN: IT490310401619000000001421
Swift: DEUTITM1981



ATTENZIONE: NUOVO INDIRIZZO E RECAPITI
TELEFONICI

HACH LANGE S.R.L. Via Rossini, 1/A 20020 Lainate

ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
VIGDG-VIGILANZA IGIENICA
Margherita di Savoia 7.30-13.30
Viale E.Orlando

IT- 70100 BARI BA

HACH LANGE
Servizio Assistenza Tecnica

Telefono
+39 02 93575464

Fax
+39 02 93575401

Email
service-it@hach.com

Riferimenti interni
802588

Date
01.09.2016

n. Verbale (da citare nelle comunicazioni) 802588
Codice Cliente 256251

Pagina 1 di 2

Strumento **BÜHLER 4012-I BL4012.57.31511 +**
Codice/ numero di serie: **BL8000.57.00050 / 11430**
numero prestazione 20095242 D'Anteo Domenico eseguita il 01.09.2016
vostro contatto interno Sig. Francesco Fiore 080/5723544

Codice	Descrizione	quantità	Prezzo/Sconto	importo
LYD202L1	forfait trasferta raggio 150 KM	1,00	235,00	235,00
LYD200-PLANT	Costi Sicurezza	1,00	10,90	10,90
BM69301	Silicone tube for the chamber. Per	0,50	38,30 - 20,00 %	15,32
TSE-MC-BUEHLER	Manutenzione Base SA1 campionatore Buehler	1,00	491,00	491,00
BM900958	Replacement kit pinch valve, valve system station	1,00	455,00 - 20,00 %	364,00
BM69302	Tubo Silicone 4x1,5 Mtr	1,00	10,60 - 20,00 %	8,48

Eseguita manutenzione autocampionatore.
Trovata la CPU Resettata. Ricontrata anomalia sull'alimentazione: Tensione fra terra e neutro > 10Vac.
Il cliente deve sistemare l'anomalia sull'alimentazione elettrica.
E' stato necessario sostituire il kit valvole, e tubi siliconici.
Eseguita verifica funzionale del gruppo refrigerante.
Eseguita calibrazione volume ed eseguito programma di prelievo standard del cliente.
Non si riscontrano anomalie il campionatore viene lasciato correttamente funzionante.
BN4012.57.31511 S/N 11430 Margherita di Savoia
totale parziale

EUR 1.124,70

HACH LANGE S.r.l.
Via Riccione, 14
I - 20156 Milano
Tel +39 02 39 23 14-1
Fax +39 02 39 23 14 39
service-it@hach.com
www.hach.com

Registro Imprese di Milano,
Cod. Fiscale e P. IVA 11277000151
Capitale Sociale € 65.500 i.v.
REA di Milano n. 1452960
Registro AEE IT08020000002947
Hach Lange S.r.l. con unico socio
Soggetta a direzione e coordinamento
di Danaher Corporation

DEUTSCHE BANK S.p.a.
Viale Aretusa 20, 20148 Milano
Conto: 000000001421
Cin: Q
ABI: 03104 CAB: 01619
IBAN: IT490310401619000000001421
Swift: DEUTITM1981

HACH LANGE S.r.l. Via Rossini 1/A 20020 Lainate MI
Rapporto Prestazioni 802588
Codice Cliente 256251
Pagina2 di 2

Totale

EUR

1.124,70

Il presente verbale di intervento contenente l'indicazione delle prestazioni e/o parti fornite, sottoscritto per accettazione, costituisce conferma d'ordine.

Pertanto verrà emessa fattura di pari importo entro il mese corrente al seguente indirizzo di fatturazione.

ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
Direzione Amministrazione e Fi

Via Cognetti, 36

BARI
70121

Data:01.09.2016 Firma:

Data: 01.09.2016

Tecnico:

Cliente:

Questa non e` una fattura. Gli importi evidenziati sono da intendersi I.V.A. esclusa

HACH LANGE S.r.l.
Via Riccione, 14
I - 20156 Milano
Tel +39 02 39 23 14-1
Fax +39 02 39 23 14 39
service-it@hach.com
www.hach.com

Registro Imprese di Milano,
Cod. Fiscale e P. IVA 11277000151
Capitale Sociale € 65.500 i.v.
REA di Milano n. 1452960
Registro AEE IT08020000002947
Hach Lange S.r.l. con unico socio
Soggetta a direzione e coordinamento
di Danaher Corporation

DEUTSCHE BANK S.p.a.
Viale Aretusa 20, 20148 Milano
Conto: 000000001421
Cin: Q
ABI: 03104 CAB: 01619
IBAN: IT49Q0310401619000000001421
Swift: DEUTITM1981