

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 14/04/2016 - 0039809



Prot.

**AL DIRETTORE SERVIZI CENTRALI
PROCUREMENT E TECNICI**

All' Unità Internal Auditing

Oggetto	SOSTITUZIONE RICAMBI GRUPPI DI CONTINUITA' CED MODUGNO
Impianto	CENTRO ELABORAZIONE DATI AQP MODUGNO
Ubicazione	MAGAZZINO CENTRALE AQP DI MODUGNO
Descrizione del disservizio	GUASTO FUNZIONAMENTO VENTOLE DI RAFFREDDAMENTO GRUPPI DI CONTINUITA' CED AQP DI MODUGNO
Motivi dell'emergenza	NECESSITA' RIPRISTINARE CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE VENTOLE PERICOLO DI SURRISCALDAMENTO APPARECCHIATURE
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	08/04/2016 PER MEZZO MAIL- DISSERVIZIO COMUNICATO RESPONSABILE SISTEMI, NETWORKING E SICUREZZA ALBERTO ANTONACCI
Primi interventi adottati	INTERVENTO EFFETTUATO DALL' ASSISTENZA TECNICA EMERSON IN DATA 12/04/2016 CON CONTRATTO DI MANUTENZIONE N. 2/11780
Termini di consegna	PREVISTA PER IL 20/04/2016
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	SOSTITUZIONE DELLE VENTOLE DI RAFFREDDAMENTO DEI 2 GRUPPI DI CONTINUITA' - COLLAUDO FINALE
Denominazione della Ditta affidataria	DITTA EMERSON
Motivi e criteri di scelta della Ditta	DITTA COSTRUTTRICE DELL'APPARECCHIATURA ORIGINALE
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	2.032,20
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	1.900,00 €
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	OFFERTA N. BAT SP 216 367.AGG
Allegati	RAPPORTO DI INTERVENTO DEL 12/04/2016 OFFERTA ECONOMICA RICHIESTA DI INTERVENTO

Intervento ascrivibile a:



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Conto Economico		Investimenti ORDINE SAP DA ATTIVARE	X
-----------------	--	-------------------------------------	---

Bari 14/04/2016

Il Richiedente

Rocco Macina Leone



Si autorizza: Il Responsabile dell'Area

Vincenzo Salinaro

