



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 26/07/2016 - 0080441



DIRPR
Procurement e Tecnici
SEDE

IAUAM
Area Internal Auditing & Risk Management
SEDE

GEIRI
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti (MAT)
Area Coordinamento Gestione Impianti
SEDE

Oggetto	Fornitura di ossigeno liquido refrigerato avvenuta nel mese di GIUGNO 2016
Impianto di depurazione	Gioia del Colle
Area	Bari
Descrizione del disservizio	Disfunzione del processo depurativo a causa dell'arrivo massivo di scarichi anomali provenienti dall'industria casearia
Motivi dell'emergenza	Neccessità di assicurare il processo biologico.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione degli impianti.
Primi interventi adottati	Richiesta di immediata fornitura a ditta specializzata
Termini di consegna	Già eseguita
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di kg. 24.606 di ossigeno puro refrigerato, comprensiva di n. 9 viaggi per rabbocco serbatoi, eseguita dal 01/06/2016 al 30/06/2016
Denominazione della Ditta affidataria	SIAD S.p.A.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di comprovata affidabilità che ci ha consentito di raggiungere degli ottimi risultati.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 5.083,02



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	I prezzi applicati risultano in linea con quelli sinora riscontrati per analoghe forniture eseguite dalla stessa ditta presso lo stesso impianto
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	ddt del mese di Giugno 2016
Allegati	Documento sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
------------------------	----------	---------------------	--	--

Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Luca Picciallo

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente
Ing. Girolamo Viticcì