

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

astione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese Prot. U - 05/11/2019 - 0087328



Procurement (DIRPR)

SEDE

Internal Audit (IAUAM)

SEDE

Unità Tecnica (TECRI)

SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

	Fornitum o many in annual di un consequent de Mai de Conse
Oggetto	Fornitura e posa in opera di un compressore Mattei lipo ERC 5L a servizio di sistema di valvole pneumatiche della stazione BIOFOR.
Impianto	Impianto di depurazione di Pulsano (TA)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Avaria del compressore a servizio del sistema di valvole pneumatiche dell stazione BIOFOR
Motivi dell'emergenza	L' avaria del compressore a servzio delle valvole pneumatiche rappresenta un circostanza di urgenza, poiché l'anomalo funzionamento delle valvole potrebb comportare il fermo della stazione di trattamento BIOFOR con un decadiment del trattamento depurativo e delle qualità del refluo effluente, con conseguent rischio di inquinamento del Corpo ricettore. Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del process depurativo e il possibile superamento del limiti allo scarico previsti dal D.lgs 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, ch rappresenta uno stato di imminente e concreto pregludizio alla pubblica e privat incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito del contratti/affidamen aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 25/10/2019
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza informando dell'accadulo a mezzo vie brevi i colleghi della DIRTE. Il responsabile dell'area Manutenzione Specialistica Br/Ta dopo opportuno sopralluogo comunicava a mezzo mail l'elfettivo fuori servizio del compressore indicandone la completa sostituzione.

Mod/PG3,21/04 Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.LA.A. di Bari n. 414052 Capitale Sociale: € 41.385.573,60 Pec: acquedotto.pugliese€pec.acput





	12cqua. bene comune
Termini di consegna	20 giorni
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione dell' apparecchiatura danneggiata.
Denominazione della Ditta affidataria	SILVER'S AIR s.a.s Corso Dante Alighleri n. 27 - 70014 Conversano (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Impresa disponibile ad eseguire la fornitura e posa dell' apparecchiatura in oggetto ART 125 - Comma 1 - Lettera D
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- TOTALE FORNITURA €. 6.708,00 oltre iva come per legge
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	- Sconto applicato pari al 35% sulle apparecchiature
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	- Preventivo della SILVER'S AIR s.a.s. n. 235 del 25/10/2019
Allegati	- Autocertificazione al sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e l'adesione incondizionata alla clausola 231 di AQP S.p.A. ed a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 per lo specifico Lavoro/servizio/fornitura.
	- Preventivo della SILVER'S AIR s.a.s. n. 235 del 25/10/2019

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	Investimenti X

II Richiedente

II RCM CO Taranto Est

Per. Ind. Alessandro Mangini

II Respons Ing. Nicola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

ModJPG3.21/04 Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it





