

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
I - 23/12/2015 - 0129922



Direzione Operativa  
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti  
(MAT)  
Area Coordinamento Gestione Impianti  
SEDE

Direzione Servizi Centrali  
Procurement, Tecnici e Informatici  
SEDE

Direzione Tutela Giuridica e Compliance  
Internal Auditing  
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura di uno statore per la pompa di estrazione grassi
Impianto di depurazione	Polignano a Mare
Area	Bari
Descrizione del disservizio	Fuori servizio dello statore
Motivi dell'emergenza	Fermo della disoleatura
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di conduzione impianti
Primi interventi adottati	Non sono possibili interventi provvisori
Termini di consegna	10 giorni da ordine
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	N. 1 statore marca Huber tipo 60/5-6L NBR TSE
Denominazione della Ditta affidataria	Huber Technology S.r.l.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Casa madre dell'apparecchiatura di dissabbiatura - disoleatura
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 564,00 + I.V.A.

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
**Art. 5.5 PG 3.02**  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo in relazione all'esecuzione in emergenza – Listino Huber
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta ditta Huber n. 233-PU-15
<b>Allegati</b>	Offerta ditta Huber n. 233-PU-15

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x	
-----------------	--	--------------	---	--

**Il Richiedente**

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**

**P.Ind. Vito Labate**



**Il Responsabile di Area**

**Ing. Elena Bergamasco**



**Si autorizza: Il Manager MAT**  
**Dott.ssa Francesca Portincasa**


