

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi



Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

	Impianto di depurazione di : Santeramo in Colle		
Oggetto	Manutenzione ordinaria della centrifuga Pieralisi.		
Impianto di depurazione	Santeramo in Colle		
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari		
Descrizione del disservizio	Avaria della centrifuga con conseguente impossibiltà di disidratare i fanghi.		
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale, atteso che la macchina è unica.		
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	01.03.2016	Luca Picciallo	
Primi interventi adottati	Fermo forzato della centrifuga e richiesta di intervento della casa madre.		
Termini di consegna	intervento eseguito		
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione ordinaria dell'intera centrifuga e fornitura e posa in opera di: N.3 AN. VITON ANIMA/MOLLA N. 5 CINGHIE TRAPEZOIDALI N.2 CUSCINETTI N. 1 ANELLO DI SPALLAMENTO N. 2 CINGHIE PER PULEGGIA DENTATA OLI E GRASSI Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.		
Denominazione della Ditta affidataria	Pieralisi Maip S.p.A.		
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta casa madre della centrifuga e disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.		
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.886,51		

53



PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.		
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	del 03.03.2016	
Allegati	consuntivo	del 03.03.2016	

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti I

Il Richiedente Luca Picciallo

> Il Responsabile di Area Ing. Elena Bergamasco

Si autorizza: Il Dirigente STO Ing. Girolamo Vituegi LLL