

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

DIRPR  
SEDE

IAPAM  
SEDE

Acquedotto Pugliese  
I - 15/11/2019 - 0090874

TECRI  
SEDE



Oggetto	Impianto di depurazione di : Gioia del Colle	
	Manutenzione ordinaria griglia filtrococlea BIO FTR 96 a servizio della stazione di grigliatura.	
Impianto di depurazione	Gioia del Colle	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Sostituzione Motore elettrico da 0,75 KW, pignone e carter di protezione.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	01/07/2019	Vito Lamuraglia
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	11/07/2019	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Estrazione della griglia dal canale a mezzo gru, pulizia e smontaggio per verifica componenti, sostituzione del motore elettrico da 0,75 KW completo di pignone e carter di protezione. Rimontaggio griglia e assistenza alle prove di funzionamento.	
Denominazione della Ditta affidataria	Elle c.c.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.279,50	


INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuali sconti)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	n. 59 del 11/07/2019
Allegati	consuntivo	n. 59 del 11/07/2019

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X		Investimenti
-----------------	---	--	--------------

Il Richiedente  
L/RCM  
Vito Lamuraglia



Il Responsabile di Area  
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO  
Ing. Girolamo Vitucci

