

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 25/08/2016 - 0088710



A

Procurement (DIRPR)

SEDE

Internal Audit (IAUAM)

SEDE

Gestione Impianti Depurazione (GEIRI)

SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazione di trattamento di ricircolo fanghi.
Impianto	Impianto depurativo di Bisceglie.
U.T.	MAT BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Avaria elettropompa di ricircolo fanghi marca Flygt – modello 3127.180 – matricola 0220767 a servizio del sedimentatore finale.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto funzionamento del ricircolo fanghi al fine di garantire la buona qualità del refluo effluente. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione e/o sostituzione di apparecchiature elettromeccaniche presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 01/06/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione di trattamento e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio e prelievo dell'apparecchiatura, trasporto in officina e sostituzione degli organi meccanici fuori uso (Kit di riparazione, girante, ecc) e riavvolgimento statore.
Denominazione della Ditta affidataria	SANVITO s.r.l. – Via Baione n.c. – Monopoli (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento. La Ditta individuata è risultata aggiudicataria del servizio di riparazione di elettropompe ed apparecchiature elettromeccaniche, ma non risulta essere contrattualizzata.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.908,31 (duemilanovecentotto/31).



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate. La ditta ha applicato uno sconto del 54,25% sul prezzo dei ricambi.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n. 238/2016 del 03/06/2016 della ditta Sanvito s.r.l.
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Vito Lamuraglia

Il Responsabile AGD

Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza: Il Manager MAT

Ing. Girolamo Vitucci



Via Barabro 11 - Zona industriale
 70043 - Mottola
 Casella postale 113
 Tel. 085 2229390 - Fax 085 2146200
 email: info@sanvito.it - www.sanvito.it
 Cont. Fisc. Part. IVA 03379340729
 Cap. sociale € 1.191.000,00 i.v.
 REG. IMPRESE DI BARI 0327940729

ALLEGATO C

SCHEDA PREVENTIVO A VALLE DEL SOPRAI

Acquedotto Pugliese
E - 25/08/2016 - 0088709

IC PTR3000C

Impianto di:	Depurazione
Comune	Bisceglie
Località	Lama di Macina
Data del Prelievo Apparecchiatura	01/06/2016 Smontata il: 01/06/2016
Tempi previsti per la riparazione	5gg lavorativi data Vs. ordine, salvo imprevisti
Preventivo per Riparazione N°:	238 / 2016 del 03/06/2016



Tipo di guasto:	Elettrico / meccanico
Causa di guasto	Il cedimento degli organi di tenuta ha causato l'ingresso di acqua, olio e liquame nel vano morsettiera e nell'avvolgimento, il quale è andato in corto; perdita di portata dipendente dall'usura della girante

DATI CARATTERISTICI DEL TIPO DI MACCHINA ED APPARECCHIATURA OGGETTO DELL'INTERVENTO

Tipo di macchina e/o apparecchiatura	Elettropompa	a servizio di	Sedimentatore finale n. 3
Dati di targa			
Marca:	FLYGT	Tensione (Volts)	Y 400 / A 230
Modello	3127.180 girante 420	Potenza (kw)	5,9 - 4 poli
Matricola	0220767	Corrente di targa (A)	12 - 21
Portata (l/s)		Anno di costruzione	2002
Prevalenza (mt)		Altro:	154kg

A) ATTIVITA' DA SVOLGERE SULL' IMPIANTO	Operai	Periodo del giorno		Durata (h)	Costo	Totale
Descrizione	Numero	dalle	alle	tempo ore	€/h	€
Ritiro dell'elettropompa in avaria, depositata a secco	2	08:30	09:30	02:00	€ 37,00	€ 74,00
Deposito a secco dell'elettropompa riparata	2	08:30	09:30	02:00	€ 37,00	€ 74,00
TOTALE						€ 148,00

B) ATTIVITA' DA SVOLGERE IN OFFICINA SULL'APPARECCHIATURA	Operai	Periodo del giorno		Durata (h)	Costo	Totale
Descrizione	Numero	dalle	alle	tempo ore	€/h	€
Disinfezione, smontaggio, sabbatura e pulizia componenti, sostituzione pezzi fuori uso con nuovi ricambi originali, rimontaggio, prove di funzionamento in vasca e verniciatura	2	07:00	11:30	09:00	€ 37,00	€ 333,00
Ripristino morsettiera e pulizia del vano di alloggiamento	1	07:30	09:30	02:00	€ 37,00	€ 74,00
Ripristino asse in prossimità della zona di alloggiamento delle tenute meccaniche	1	08:00	12:30	04:30	€ 37,00	€ 166,50
Riscaldamento della carcassa statorica, estrazione dello statore, taglio ed estrazione delle bobine, ripristino delle cave e dell'isolamento, verniciatura ed essiccazione in forno	1	07:00	12:30	05:30	€ 37,00	€ 203,50
TOTALE						€ 777,00

C) MATERIALI/ACCESSORI DA SOSTITUIRE						
Tipo-Descrizione	marca	Codice id	costo	Nr	Sconto %	netto
Olio isolante			€ 18,87	3	54,25%	€ 25,90
Kit di riparazione	FLYGT	6931900	€ 1.330,00	1	54,25%	€ 608,48
Cavo elettrico in neoprene sezione 4G2,5+2x1,5mmq	FLYGT	942059	€ 12,50	10	54,25%	€ 57,19
Gommino pressacavo	FLYGT	841793	€ 11,00	1	54,25%	€ 5,03
Girante N 420 LT con finitura epossidica	FLYGT	7162500	€ 1.750,00	1	54,25%	€ 800,63
Riavvolgimento dello statore 5,9kW 4 poli		A60910677	€ 892,00	1	54,25%	€ 408,09
TOTALE						€ 1.905,31

D) SPESE DI VIAGGIO	km
€ 78,00	52
Ore di lavoro complessive:	25,00
Costo complessivo intervento	€ 2.908,31

Il presente preventivo di spesa per l'intervento di riparazione proposto viene:

ACCETTATO	<input type="checkbox"/>
NON ACCETTATO	<input type="checkbox"/>

Timbro e firma per AQP

N.B.: Girante disponibile in magazzino

SANVITO S.R.L.
 L'Amministratore Unico
 Sig. **Eugenio SANVITO**