



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

W/12372

**DIRAZIONE OPERATIVA - Approvvigionamento Idrico, Potabilizzazione
PCOAP**

Bari,

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI DI EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. Nr.

Al Direttore Operativo

Al Direttore Servizi Centrali, Procurement e
Attività Internazionali

Oggetto	Intervento urgente per disservizio erogazione idrica abitato di Lucera a seguito di anomalia di funzionamento sistema di telecontrollo e teleallarme 454.15.065
Impianto	Serbatoio pensile ed interrato di Lucera
U.T.	Foggia
Descrizione del disservizio	Interruzione dell'erogazione alla zona alta dell'abitato di Lucera per blocco autoclave e mancata trasmissione delle segnalazioni di allarme verso il personale reperibile
Motivi dell'emergenza	Necessità di garantire, h24 il controllo del processo e segnalare tempestivamente eventuali anomalie in modo da attivare le squadre reperibili per il pronto intervento, assicurando la continuità dell'erogazione
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicato disservizio da parte della UT di FG il 13.04 (responsabile AGE Geom. Del Priore e Domenico Caricato)
Primi interventi adottati	Primo intervento in campo del 14.04.2018, da parte di personale PCOAP, con analisi guasto ma esito negativo. Si rendeva necessario l'intervento specialistico da parte di integratore sw Intesis a suo tempo fornitore del sistema

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



SINGERT



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**DIRAZIONE OPERATIVA - Approvvigionamento Idrico, Potabilizzazione
PCOAP**

Bari,

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI DI EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Termini di consegna	Analisi guasti e verifiche funzionalità da remoto il 14.04.2016; studio preliminare e proposta modifiche entro il 14.04.2016; sviluppo modifiche e test in laboratorio entro il 18.04.2016; intervento in campo per aggiornamento, test e attivazione il 19.04.2016		
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Analisi guasti e verifiche funzionalità da remoto il 14.04.2016: verifica condizioni di occorrenza allarme, verifica funzionalità plc e modem, verifica invio segnalazioni sms a centro servizi operatore; studio preliminare e proposta modifiche per gestione livello serbatoio pensile e mancanza tensione autoclave; sviluppo modifiche e test in laboratorio entro il 18.04.2016; intervento in campo per aggiornamento, test e attivazione il 19.04.2016		
Denominazione della Ditta affidataria	Intesis srl		
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata e accreditata presso l'azienda, fornitore del sistema, già titolare del precedente contratto di service e in grado di intervenire immediatamente		
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti (consuntivo)	2.300,00		
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Preventivo formulato da Intesis per le attività previste in base a tariffe per interventi in regime non convenzionato e di urgenza		
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta / consuntivo della Ditta)	Offerta Intesis: OFF_31_16 del 18.04.2016		
Intervento ascrivibile a:			
Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti	

Il Richiedente
ing. Giovanni Sgaramea

Il Responsabile dell'Area
Ing. Luciano Venditti

Si autorizza: Il Direttore
Ing. Gianluigi Fiori

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SINGERT