

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese
I - 18/10/2016 - 0108586



A
DIRPR
SEDE
IAUAM
SEDE
GEI
SEDE

Oggetto	Riparazione soffiante BEKER al servizio della dissabbiatura, eseguita a luglio 2016
Impianto di depurazione	Putignano
U.T.	MAT BA/BAT – AGD Bari
Descrizione del disservizio	Rottura soffiante dissabbiatore
Motivi dell'emergenza	Le apparecchiature suddette sono fondamentali per assicurare il funzionamento dell'impianto e per garantire quindi il corretto processo depurativo.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata prontamente disponibile.
Termini di consegna	Già eseguita.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Riparazione soffiante BEKER dissabbiatore con smontaggio, riparazione rotore con ricostruzione sede giunto d'accoppiamento, applicazione giunto alla ventola, sostituzione pezzi di ricambio e rimontaggio.
Denominazione della Ditta affidataria	TURI VINCENZO Officina Meccanica
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata resasi prontamente disponibile ad eseguire le lavorazioni richieste.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.980,00 (Millenovecentoottanta euro/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui tenuto conto dell'esecuzione in emergenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo del 13/07/2016 della ditta Turi Vincenzo Officina Meccanica

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Documento sopra indicato.
-----------------	---------------------------


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	x	Investimenti		
------------------------	----------	---------------------	--	--

Il Richiedente


Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Vito Labate



Il Responsabile AGD

Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Manager MAT

Ing. Girolamo Vitucci

