



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Alla DIRPR

Alla DIRRI GESRI

Alla IAUAM

All'AIP Puglia

Oggetto	Intervento di manutenzione straordinaria con procedura d'urgenza ""Lavori in somma urgenza" - Acquedotti Sele Calore - diramazione per la Capitanata - Riparazione perdita idrica ubicato nell'agro del Comune di Foggia -
Impianto	
U.T.	VESAP
Descrizione del disservizio	Perdite idriche e messa insicurezza opere
Motivi dell'emergenza	Disservizio alimentazione idrica e messa in sicurezza.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	15 settembre 2016
Primi interventi adottati	
Termini di consegna	immediato
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Scavi e rinterrati, sostituzione tratto tubazione.
Denominazione della Ditta affidataria	Faver S.P.A. con sede in Bari alla Via S. Caterina, 31
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Impresa di Fiducia che opera sui grandi vettori AQP
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 22802,39
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzi rilevati dal tariffario delle opere pubbliche edizione 2013 della Regione Puglia. I prezzi dalla verifica effettuata sono vantaggiosi per AQP.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo
Allegati	Verbale di somma urgenza, relazione tecnica, stima intervento.



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	Euro 22.802,39
-----------------	--	--------------	----------------

Il Richiedente

Il Responsabile dell'Area VESAP