



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 07/10/2016 - 0104724



Al Direttore DIRPR

All'Internal Auditing

Oggetto	Riparazione frigotermostato
Impianto	Laboratorio CIONRI Bari
U.T.	
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento n. 01 frigotermostato
Motivi dell'emergenza	Operabilità laboratori
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	04/05/2016
Primi interventi adottati	Verifica funzionamento personale AQP
Termini di consegna	Urgenza
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione ventilatore tangenziale a vetrina positiva
Denominazione della Ditta affidataria	Poliforniture di Poli Francesco & C. sas – Rutigliano
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta fornitrice della strumentazione CONRI
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 350,00 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congrui
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo ditta Poliforniture sas
Allegati	Vari


**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--


Il Richiedente




Il Responsabile dell'Area



Si autorizza: Il Direttore DIRRI





Fattura nr. **36** del **16/06/2016**

Destinatario

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
VIA COGNETTI 36
70121 BARI (BA)

P.Iva 00347000721

Destinazione

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
VIA COGNETTI 36
70121 BARI (BA)

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
Ordine n vs. email del 04/05/2016 alle ore 14:58						
	Fornitura e posa in opera motoventilatore 16/70, fornitura e posa in opera ventilatore tangenziale a vetrina positiva.	1	€ 350,0000		€ 350,00	22
	Riparazione Vs. FRIGOTERMOSTATO S.N. 11585					

Iva 22: Aliquota 22%	Imponibile € 350,00	Imposta € 77,00	
			Tot. imponibile € 350,00 Tot. Iva € 77,00
Pagamento: Rimessa diretta 60 gg Banca Popolare di Bari Agenzia di Rutigliano IBAN IT35 X054 2441 6400 0000 1019 101			
Scadenze: 16/08/2016	€ 427,00		
			Tot. documento € 427,00



CERTIFICATO DI ASSISTENZA TECNICA n. _____

CLIENTE ADP - V. plume G. Garbice - Bari
Citta' BARI

Tel. _____ Fax _____ E-mail _____

Responsabile _____

Strumento	Codice	Serie	Ditta	Garanzia
<u>Englewood</u>		<u>11585</u>		<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no

Problema: Non Funziona

Lavoro effettuato Sostituzione Vetro e pulizia 16/10 -
Formulare e prove in opera vultore temperatura e
Valore positive

Descrizione Parti utilizzate	Codice
<u>16/10</u>	<u>16/10</u>

Diritto di chiamata	<input type="checkbox"/>
Ore di lavoro	<input type="checkbox"/>
Ore di viaggio	<input type="checkbox"/>
Spese di spedizione	<input type="checkbox"/>

Note _____

Data 20-5-2016

Firma Tecnico
[Signature]

Firma Cliente
[Signature]

[Signature]



Preventivo nr. **68** del **25/05/2016**

Destinatario

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
VIA COGNETTI 36
70121 BARI (BA)

P.Iva 00347000721

Destinazione

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
VIA COGNETTI 36
70121 BARI (BA)

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Note	Sconto	Importo
	Fornitura e posa in opera motoventilatore 16/70 a frigo termostato.	1	€ 140,0000			€ 140,00
	Fornitura e posa in opera ventilatore tangenziale a vetrina positiva.	1	€ 210,0000			€ 210,00

Iva 22: Aliquota 22%	Imponibile € 350,00	Imposta € 77,00	
			Tot. imponibile € 350,00 Tot. Iva € 77,00
Pagamento: Rimessa diretta 60 gg Banca Popolare di Bari Agenzia di Rutigliano IBAN IT35 X054 2441 6400 0000 1019 101			
Scadenze:			
			Tot. documento € 427,00

Francesco Fiore

Da: Francesco Fiore <f.fiore@aqp.it>
Inviato: mercoledì 4 maggio 2016 14:59
A: 'poliforniture@eostel.it'
Cc: montemurro patrizia
Oggetto: Richiesta intervento di manutenzione

Priorità: Alta

Verifica:	Destinatario	Letti
	'poliforniture@eostel.it'	Letto: 05/05/2016 08:58
	montemurro patrizia	Letto: 04/05/2016 16:33

Si richiede, con procedura d'urgenza, Vs. intervento su:
Termostato Ecotherm 240 matr. 11585 per Daphnia magna
Laboratorio CONRI BARI
Ff