

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02 Gestione Acquisti Forniture e Servizi Acquedotto Pugliese U - 02/12/2019 - 0095564



Prot.

Α

Procurement (DIRPR)

SEDE

Unità tecnica (TECRI)

SEDE

e p.c.

Autorità Idrica Pugliese

Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

| Oggetto | Impianto Depurativo di Trani - Intervento di manutenzione straordinaria per ripristino ed aggiornamento sistema di acquisizione e teleallarme. |
|---|--|
| Impianto di depurazione | Trani |
| Area | STO BA/BAT - AED BAT |
| Descrizione del disservizio | Problema insorto facendo prove di allarmizzazione delle segnalazioni con conseguente mancanza di rete, il Gruppo Elettrogeno non risultava alimentato più dalla rete con annesse apparecchiature sulle varie stazioni quali (PLC, PO, ROUTER, COMBINATORE TLEFONICO, ECC). |
| Motivi dell'emergenza | Mancato controllo dei parametri di gestione dei processi depurativi presso i quadri nelle varie stazioni di trattamento. |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | In data 21.06.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, sig. Vito Padovano ha comunicato il disservizio. |
| Primi interventi adottati | Messa in sicurezza delle apparecchiature e richiesta d'intervento a ditta prontamente disponibile ad intervenire. |
| Termini di consegna | Immediata. |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | Diagnosi dell'impianto depurativo di Trani per verificare il regolare funzionamento del sistema di teleallarme esistente e verificare la fattibilità di un aggiornamento e/o implementazione integrativa finalizzate ad allarmare il sollevamento iniziale e la mancanza energia elettrica, unitamente al nuovo comparto grigliatura, attraverso la fornitura di un combinatore telefonico GSM equipaggiato con modulo di sintesi vocale; ulteriore verifica di funzionamento di tutti i componenti (PLC Master Siemens S7300 con modulo SINUT - PLC Slave S7200 con modulo Ethernet – sistema WIFI – multimetro elettrico Profibus in cabina) riscontrando un disservizio nel sistema WIFI articolati n. 2 Access Client periferici ed un Access Point centrale nel capannone della disidratazione, che ne comporterebbe la sostituzione costosa e dispendiosa anche in termini di attività impiantistiche. |



INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02 Gestione Acquisti Forniture e Servizi

| | Comiture o nueva coso in opera di |
|---|---|
| | Fornitura e nuova posa in opera di: Hardware: |
| | Pannello Operatore SIEMENS KTP700 Basic |
| | Modulo PLC 16DI+16DO per integrazione segnalazioni PLC Master S7- |
| | 300; |
| | Combinatore telefonico GSM 6 canali IN; |
| | Modulo PLC 16DO per inoltro comandi vs nuovo combinatore telefonico |
| | da PLC Master S7-300; |
| | Modulo PLC 2Al sostitutivo del modulo riscontrato guasto durante gli |
| | interventi eseguiti; |
| | Modulo CPU 315 2DP 2Al sostitutivo del modulo riscontrato guasto |
| | durante gli interventi eseguiti. |
| | Software e servizi in laboratorio ed in campo |
| | posa in opera di tutto l'HW fornito (moduli IN-OUT, pannello HMI, batterie, |
| | combinatore telefonico); |
| | implementazione modifiche SW PLC Master per aggiornamento sistema |
| | di teleallarme esistente; |
| | • (via Router tramite SMS) con adeguamento ai nuovi organi e comparti, |
| | nonché gestione inoltro; |
| W | d'allarmi da combinatore telefonico; |
| | attivazione nuovo sistema di teleallarme in campo. |
| | Attività impiantistiche |
| | Interfacciamento elettrico dei nuovi quadri di comparto (in particolare: |
| | sollevamento iniziale grigliatura fine e grossolana, coclee e compattatore, |
| | equalizzazione) tramite relè ausiliari per spillamento segnalazioni di |
| HE. 177 | allarme; |
| | collegamento in morsettiera delle nuove segnalazioni di allarme, |
| | prelevate dai quadri suindicati (sollevamento iniziale, grigliatura fine e |
| | grossolana, coclee e compattatore, equalizzazione), ai cavi multipolari da |
| ±.: | Voi predisposti (forniti e posati) negli appositi cavidotti secondo le ns indicazioni. |
| | Indicazioni. |
| Denominazione della Ditta affidataria | Intesis s.r.l., Via Dona Guanella, 15/g – 70124 Bari |
| | La ditta affidataria, di comprovata affidabilità, si è resa prontamente |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | disponibile ad eseguire l'intervento ed ha riservato uno sconto a questa |
| monvi e cinten di Scella della Ditta | Società come meglio riportato di seguito: |
| | 10.250,00 - 800,00 (Sconto 7,80%) = 9.450,00 + IVA |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi | Prezzo al netto del ribasso contrattuale: |
| richiesti | € 9.450,00 (Novemilaquattrocentocinquanta/00) + IVA |
| Verifica della congruità dei prezzi | L'importo si ritiene congruo tenuto conto del carattere d'urgenza |
| (indicare eventuale sconto) | dell'intervento e dei prezzi applicati. |
| Estremi del documento tecnico- | |
| economico di riferimento | Consuntivo n. OFF56_19 rev1 del 11.09.2019 |
| (offerta/consuntivo della ditta) | |







INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02 Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati Documenti sopra citati.

Intervento ascrivibile a:

Investimenti

Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Radovano

Conto Economico

ll Responsabile
Area Esercizio Depurazione BAT
Ing. Salvatore Calendano

X

Si autorizza:
Il Dirigente
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucal