

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese I - 07/10/2016 - 0104596



DIRPR SEDE

IAUAM SEDE

GEIRI SEDE

	Impianto di depurazione di	Molfetta				
Oggetto	Servizio di manutenzione del verde					
Impianto di depurazione	Molfetta					
Area	Bari					
Descrizione del disservizio	Intralcio del verde sugli organi in movimento del carroponte della sedimentazione secondaria e scarsa visibilità delle aree dell'impianto con pericolo di intrusione da parte di terzi anche durante le ore di lavoro per furti					
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale, sicurezza degli operatori					
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	9-set-16	ing, Discipio				
Primi interventi adottati	Taglio manuale delle possibili parti di verde di intralcio con le parti meccaniche in movimento					
Termini di consegna	12-поv-16	<u> </u>				
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione delle parti a verd	de con potatura e conferiento a rifiuto				
Denominazione della Ditta affidataria	BESA COSTUZIONI SRL - Via Forlì, 15 - 70022 ALTAMURA					
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Indagine di mercato con acquisizione n. 3 preventivi					
Costo preventivato dei lavori elo servizi richiesti	€ 16 800,00					



M



PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'Importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza ed essendo paragonabile con la stima eseguita per i contratti quadro della manutenzione a verde non ancora andata in gara			
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo	12/09/2016		
Allegati	Preventivo	12/09/2016		

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti	

Il Richiedente Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione p.i. Giovanni Maraglino

> Il Responsabile di Area Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente MAT Ing. Girolamo diucci