

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 28/02/2017 - 0024421



DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

GEIRI
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di : Molfetta	
	Intervento di manutenzione del verde e messa in sicurezza delle alberature che ostacolano la visuale alle automobili.	
Impianto di depurazione	Molfetta	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Richiesta da parte dei vigili urbani di Molfetta di immediata messa in sicurezza degli alberi dell'impianto al fine di non ostacolare la visuale alle automobili che percorrono la strada comunale che porta all'impianto.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la sicurezza degli operatori e delle persone	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	17/10/2016	P.I. Giovanni Maraglino
		Ing. Discipio - Ing. Vitucci
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della zona e immediatamente interpellata ditta per eseguire le lavorazioni.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Intervento di potatura alberi ed attività propedeutiche.	
Denominazione della Ditta affidataria	Besa Costruzioni S r.l.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 15.500,00	




**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	preventivo	19/10/2016
Allegati	preventivo	19/10/2016


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente
L'RCM
P.I. Giovanni Maraglino

IL RESPONSABILE DELL'AREA


Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

