

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Alla DIRPR

Alla IAPAM

Alla DIRAC - COGAC

Oggetto	Manutenzione straordinaria EP 3 da 500 l/s installata presso l'ISI di Mercadante
Impianto	ISI Mercadante
U.T.	DIRAP - VESAP
Descrizione del disservizio	Sfilaggio della boccola lato esterno pompa dalla propria sede e conseguente rotolamento della stessa sull'albero
Motivi dell'emergenza	Garantire la scorta installata alla pompa in esercizio e quindi il sollevamento verso il serbatoio di Murgia Sgolgore
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	18/10/2017 Vito Petrelli – Ing. Ottomano
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della elettropompa e contatti con la Manutenzione Specialistica per lo smontaggio dell'albero completo da portare in officina per la riparazione
Termini di consegna	48 ore dalla data di consegna
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio dei componenti danneggiati, revisione completa dell'albero della pompa compreso gli accessori (boccole, anelli di girante, lanternotti), riassiembaggio della pompa
Denominazione della Ditta affidataria	SUD MECCANICA SIGNORILE FRANCESCO
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di fiducia che garantiva prezzi congrui e tempi più brevi di consegna
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2220,00 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzi congrui rispetto al mercato
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della ditta



acquedotto
pugliese
L'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Sergio Blaw

Il Responsabile dell'Area VESAP

[Signature]

Si autorizza: Il Direttore DIRAP

[Signature]