

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese I - 28/11/2017 - 0139489



Prot.

DIRPR Procurement SEDE

IAUAM Area Internal Auditing & Risk Management SEDE

TECRI Unità Tecnica SEDE

Oggetto	Fornitura di ipoclorito di sodio e policloruro di alluminio avvenuta nel mese di				
Impianto di depurazione	Vari impianti				
Area	STO Bari-BAT / AGD Bari				
Descrizione del disservizio	Impossibilità di assicurare il corretto andamento del processo depurativo e garantire gli standard qualitativi dei reflui in uscita dagli impianti.				
Motivi dell'emergenza	Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di fornitura di prodotti chimici di base presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT.				
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dai Responsabili di Conduzione e Manutenzione degli impianti del 29/09/2017				
Primi interventi adottati	Richiesta di immediata fornitura a ditta specializzata				
Termini di consegna	Forniura già eseguita				
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di: - Ipoclorito di sodio al 12-14% ; - Policloruro di alluminio tipo Akifloc 3000.				
Denominazione della Ditta affidataria	CHIMICA D'AGOSTINO SPA				
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di comprovata affidabilità peraltro già contrattualizzata con codesta direzione, resasi disponibile ad eseguire le forniture nonostante i contratti risultano esauriti.				
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 25.956,82				



INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Sono state garantite le stesse condizioni economiche del predetto contratto esaurito.		
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Vari ddt del mese di OTTOBRE 2017		
Allegati	Documento sopra indicato.		

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti	

II Richiedente Responsabile di Conduzione e Manutenzione Giovanni Maraglino Vito Labate Luca Picciallo

Il Responsabile di Area Ing. Giovanni Discipio

Poros Hoghes Notobe Frag Vinca Should

Si autorizza: Il Dirigente Ing. Girolanio Vitucci