

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 20/10/2016 - 0109975




Prot.

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

GEIRI
SEDE

Oggetto	Servizio di portierato e custodia
Impianto di depurazione	Cassano "Nuovo"
Area	AGD Bari
Descrizione del disservizio	Dovendo l'impianto essere consegnato dall'impresa costruttrice ad AQP S.p.A., viene a mancare il servizio di portierato e custodia.
Motivi dell'emergenza	Preservare l'integrità del nuovo impianto di depurazione, nelle more dell'entrata in esercizio dell'impianto stesso, provenendo possibili furti di cavi elettrici, motori, apparecchiature etc
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione del Responsabile del Procedimento di conclusione dei rapporti contrattuali con l'appaltatore e cessazione del servizio a suo carico
Primi interventi adottati	Affidamento diretto al prestatore dei servizi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a.
Termini di consegna	Periodo 01/09/2016 -31/12/2016
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Servizio di portierato secondo il disciplinare allegato
Denominazione della Ditta affidataria	Prato Verde coop ARL con sede legale in Cassano delle Murge (BA) via, Vittorio Emanuele III 70 CAP 70020
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Affidamento diretto al prestatore dei servizi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 25.600 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo in relazione ai prezzi di mercato e gare.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta ditta
Allegati	Disciplinare del servizio





acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	x	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Il RCM

P.Chim. Luca Picciallo

Il Responsabile di Area

Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente

Ing. Girolamo Vitucci