



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. 

Alla DIRAF PIMAF
Alla DSCPI

e p.c. All'AIP Puglia

Oggetto	Intervento con procedura d'urgenza "Lavori in somma urgenza" – rimozione dei rifiuti rinvenuti all'interno dei pozzetti di ispezione sugli attraversamenti stradali Vettore idrico-potabile "Andria-Bari".
Impianto	
U.T.	Direzione Operativa VESAP
Descrizione del disservizio	Rimozione rifiuti
Motivi dell'emergenza	Inquinamento ambientale
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	23 settembre 2019
Primi interventi adottati	
Termini di consegna	immediato
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Rimozione dei rifiuti rinvenuti all'interno dei pozzetti di ispezione sugli attraversamenti stradali Vettore idrico-potabile "Andria-Bari".
Denominazione della Ditta affidataria	Impresa SIR S.p.A, con sede in Brindisi, Via Per Pandi n. 6 – Zona Industriale
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Impresa di Fiducia che opera sui grandi vettori AQP
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 16.000,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Preventivo
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo
Allegati	Denuncia abbandono rifiuti, Verbale di somma urgenza, preventivo di spesa



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**


Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Euro 16.000,00	Investimenti	
-----------------	--	----------------	--------------	--

Il Responsabile dell'Area VESAP

Ing. Luciano Venditti



Si autorizza: Il Dirigente DIRAP

Ing. Gianluigi Fiori

