



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

AQP (Acquedotto Pugliese)

USCITA - 14/10/2015 - 0104561



DOPRI-GEIRI
DSCPT
DIRAF-PIMAF
DIRC-IAUTC

e.p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura di N°1 elettropompa ad immersione ABS tipo AF155-4 G22 da 15,22 kW gemellare a quella esistente senza targa da alienare in quanto non più economicamente valida la riparazione.
Impianto	ISF Depuratore Vecchio Pozzo Cavo 2 S.Giovanni Rotondo
M.A.T.	FOGGIA-CALITRI
Descrizione del disservizio	Impianto terminale fognante la cui situazione elettro idraulica risulta essere provvisoria.
Motivi dell'emergenza	Impianto terminale di fogna a ridosso strada ad alta circolazione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione telefonica AGE in via breve, telefonica e Email martedì 25/08/15 16.00.
Primi interventi adottati	Verifica dei funzionamenti delle elettropompe in assistenza installate.
Termini di consegna	5gg dall'Oda


Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di N°1 elettropompa ad immersione ABS tipo AF155-4 G22 da 15,22 kW gemellare a quella esistente senza targa da alienare in quanto non più economicamente valida la riparazione.
Denominazione della Ditta affidataria	SULZER Pumps Wastewater Italy srl (ABS) Via del Lavoro,87 - 40033 Casalecchio del Reno (Bo)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta Accreditata Specializzata nel settore di cui ha disponibili apparecchiature e mezzi di grossa taglia elencati nelle documentazioni di rito dell'offerta.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 5.450,00 come da preventivo allegato salvo definizione importi a consuntivo
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congruo per le attività previste fatto salvo verifica alla contabilità finale.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Prev.n°500100 rev.01/15/AQP del 08/10/2015
Allegati	Prev.n°500100 rev.01/15/AQP del 08/10/2015

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Geom. Silvio Ponzio



P.I. Claudio Acquaviva



Il Responsabile dell'Area

Dott. Biagio del Priore



si autorizza:

Il Manager
Ing. Girolamo Vitucci



Direzione Servizi Tecnici – MAT di Foggia-Calitri
Area Manutenzione & Engineering

Oggetto : Area Manutenzione & Engineering , manutenzione degli impianti di sollevamento idrici e fognanti ricadenti nella giurisdizione di Foggia/ Avellino
Impianto di Sollevamento Fognante di **Depuratore Vecchio Pozzo Cavo 2**

- Vista la comunicazione per le vie brevi dell'AME/AGE dell'UT di Foggia relativa alla necessità urgente ad effettuare le sottoelencate attività necessarie al corretto funzionamento della stazione di pompaggio in parola:
Fornitura di N°1 elettropompa ad immersione ABS tipo AF155-4 G22 da 15,22 kW gemellare a quella esistente senza targa da alienare in quanto non più economicamente valida la riparazione.

- A seguito di intese con il Capo Area dell'AGE UT dott.B.del Priore di Foggia ;
il giorno mercoledì 7 ottobre 2015 sono convenuti presso l'impianto di sollevamento Fognante di
Depuratore Vecchio Pozzo Cavo 2

l'AQP S.p.A.: p.i. Claudio Acquaviva
per la Ditta : SULZER Pumps Wastewater Italy srl (ABS) Via del Lavoro,87 - Emanuele Peluso
40033 Casalecchio del Reno (Bo)

Durante il sopralluogo si constata che necessita urgentemente effettuare :

l'Fornitura di N°1 elettropompa ad immersione ABS tipo AF155-4 G22 da 15,22 kW gemellare a quella esistente senza targa da alienare in quanto non più economicamente valida la riparazione.

Gli interventi necessari da eseguire, ordinati in loco alle Ditte presenti interpellate, sono:

Fornitura di N°1 elettropompa ad immersione ABS tipo AF155-4 G22 da 15,22 kW gemellare a quella esistente senza targa da alienare in quanto non più economicamente valida la riparazione.

Inoltre, si è verificato per gli interventi sopra segnalati:

- l'inesistenza di cause ascrivibili a negligenza, omissione o imperizia;
- il carattere di "somma urgenza", dovendo garantire il funzionamento dell'impianto in soccorso Fognante di
Depuratore Vecchio Pozzo Cavo 2 onde evitare disagi all'abitato di : S.Giovanni Rotondo

Si dispone l'immediato inizio dei lavori, nel rispetto delle normative di sicurezza stabilendo sin d'ora la assenza di concomitanza sui luoghi di lavoro del personale delle due Ditte incaricate.

Per l'AQP SpA

Geom. Silvio Ponzio

Per l'AQP SpA

VISTO: Il Responsabile del Procedimento
dott. Biagio Del Priore

VISTO: Il Manager
ing. Girolamo Vitucci