

65615125



6/15627

ok v.B

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 24/07/2017 - 0085680



Prot.

Alla DIRPR

Alla DIRRI-GESRI

Alla IAUAM

All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Interventi urgenti di riparazione e messa in sicurezza di n. 3 pozzetti in ca posti sulla linea di scarico reattivi dell'impianto di Conza
Impianto	Potabilizzatore di Conza
U.T.	POTAP – Potabilizzatore Conza
Descrizione del disservizio	Aggravamento stato di conservazione di n. 3 pozzetti in ca presenti sulla linea di scarico reattivi dell'impianto a causa della corrosione con presenza di lesioni laterali e sul fondo delle opere stesse, il cui degrado pone gravi rischi di contaminazione del sottosuolo e per la sicurezza del personale
Motivi dell'emergenza	Ripristino della tenuta dei tre pozzetti in ca al fine di evitare la contaminazione del sottosuolo da parte di reagenti chimici ed assicurare l'incolumità del personale
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	19.07.2017 – conduzione
Primi interventi adottati	Raccomandazione al personale di massima attenzione per evitare la fuoriuscita dei prodotti chimici
Termini di consegna	3 gg.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Esecuzione dei seguenti interventi nei tre pozzetti di cui trattasi: - Scarnificazione superficiale del calcestruzzo danneggiato - Ripristino del calcestruzzo nelle pareti laterali e sul fondo - Realizzazione di stato protettivo ed impermeabilizzante a mezzo di vetroresina e/o resine e fibre acriliche applicate sul fondo dei tre pozzetti con risvolto di idonea dimensione (h min 30 cm)
Denominazione della Ditta affidataria	DO.VI.CA srl di Calitri (AV)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta avente idonee capacità tecniche ed operative nel settore, nonché immediatamente disponibile all'esecuzione dell'intervento
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.395,00 + IVA



acquedotto
pugliese
l'acqua bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La spesa è ritenuta congrua, con l'applicazione di uno sconto del 25%.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo ditta DO:VI.CA. del 20.07.2017
Allegati	<ul style="list-style-type: none">- Preventivo ditta DO:VI.CA. del 20.07.2017- Preventivo ditta PFT del 19.07.2017- Preventivo ditta Opera Service srl del 20.07.2017


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti		
-----------------	-------------------------------------	--------------	--	--

Richiedente:

Il Responsabile dell'Impianto


ing. Vincenzo Santoro



Si autorizza:

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione

Ing. Mauro Spagnoletta





Spett.le AQP S.p.A
Via Cognetti 36
70121 BARI

Oggetto: Offerta economica lavori di riparazione pozzetti di scarico acidi

Il sottoscritto Maffucci Vitantonio, in qualità di amministratore della società coop DO.VI.CA. s.c.r.l. con sede legale in Calitri (AV) alla via Torre snc., presenta nostra migliore offerta per i lavori di riparazione n.3 pozzetti di scarico acidi da effettuarsi presso l'impianto di potabilizzazione di Conza della Campania in località contrada Ciccio Gallo.

OFFERTA

L'offerta è così considerata un intervento di:

Per il pozzetto 1: Riparazione con cemento espansivo	€ 100,00
Fornitura vetroresina	€ 600,00
n. 1 operaio specializzato x 2 giorni (ore 16)	€ 352,00
n. 1 operaio comune x 2 giorni (ore 16)	€ 320,00
Totale Lavori per il pozzetto 1	€1.372,00

Per il pozzetto 2: Riparazione con cemento espansivo	€ 50,00
Fornitura vetroresina	€ 600,00
n. 1 operaio specializzato x 2 giorni (ore 16)	€ 352,00
n. 1 operaio comune x 2 giorni (ore 16)	€ 320,00
Totale Lavori per il pozzetto 2	€1.322,00

Per il pozzetto 3: Fornitura vetroresina	€ 750,00
n. 1 operaio specializzato x 2 giorni (ore 16)	€ 352,00
n. 1 operaio comune x 2 giorni (ore 16)	€ 320,00
Totale Lavori per il pozzetto 3	€1.422,00

TOTALE Lavori €4.116,00

Oneri 10% € 411,00

TOTALE €4.527,00

OFFERTA euro 4.527,00 (quattromilacinquecentoventisette,00) oltre iva.

Sconto del 25% = € 1.131,00 (millecentotrentuno,00)

Totale lavori scontati euro €3.395,00 (tremilatrecentonovantacinque,00) oltre iva.

Calitri, 20 luglio 2017

L'Amministratore
DO.VI.CA.srl



Prot. 60

Gravina, li 20/07/2017

Spett.le ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
IMPIANTO POTABILIZZAZIONE DEL CONZA

Anticipato a mezzo e-mail al seguente indirizzo: v.santoro@aqp.it

Oggetto: OFFERTA ECONOMICA PER IL RIPRISTINO DELLA TENUTA DI N°3 POZZETTI DI SCARICO PRESSO LA STAZIONE DEI REAGENTI CHIMICI - POTABILIZZAZIONE DEL CONZA

Descrizione e prezzi:

Con riferimento alla V/s richiesta per i lavori di cui in oggetto con la presente Vi confermiamo il ns. totale impegno ad eseguire i lavori, di seguito descritti, alle seguenti condizioni:

Ripristino tenuta di n°3 pozzetti, consistente in:

- Rimozione del cemento fessurato ed esfoliato;
- Rigenerazione pareti e fondo dei pozzetti con malte adeguate del tipo "tixotropiche";
- Intervento di impermeabilizzazione con resine sul fondo pozzetto.

Totale Lavori a corpo: € 4.900,00 + IVA

Sconto a Voi riservato: -20%

TOTALE OFFERTA: € 3.920,00 + IVA (EURO TREMILANOVECENTOVENTI/00 + IVA)

Confermandoci a Vs/ disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti tecnici e confidando in un positivo riscontro della presente cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Opera Service S.r.l.

OPERA SERVICE Srl
Via R. Zandonai, 15
70024 GRAVINA IN PUGLIA (BA)
P.Iva 07445250728



P.F.T.



TECNOLOGIE di Palladino Fabrizio

C.da Piano, sn - 71013 San Giovanni Rotondo (FG)

C.F.: PLLFRZ73E23H926J - P.I. 02251230716

San Giovanni Rotondo, li 19/07/2017

Spett.le Acquedotto Pugliese S.p.A.
Impianto di potabilizzazione Conza (AVELLINO)

Oggetto dei lavori e forniture: **PREV. 66_2017: IMPIANTO POTABILIZZAZIONE CONZA**
Intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino della tenuta di n°3 pozzetti d'ispezione relativi allo scarico industriale

N° progr.	Cat. Lavori	Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	FATTORI					PRODOTTI	PREZZO UNITARIO	IMPORTO LAVORI E FORNITURE	
					N.	Lun.	Larg.	H	Peso				
1			Intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino della tenuta di n°3 pozzetti d'ispezione relativi allo scarico industriale										
2			Intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino della tenuta di n°3 pozzetti d'ispezione relativi allo scarico industriale e realizzazione di uno strato protettivo con resina e fibre acriliche nella zona di fondo con risvolto perimetrale al fine di garantire la durabilità nel caso di immissione accidentale dei reagenti quali silicato di sodio, acido solforico ed ipoclorito. - scarificazione superficiale del calcestruzzo danneggiato e privo di coesione e pulizia delle pareti e del fondo; - ripristino del calcestruzzo relativo a pareti e fondo dei n°3 pozzetti d'ispezione (h.3,9x1x1mt - h.1,4x1x1mt - h.1,2x1x1mt) con geomalta tixotropica; - realizzazione per i n°3 pozzetti dello strato protettivo a mezzo di resina e fibre acriliche applicate sul fondo con un risvolto di idonea dimensione Hmin 30 cm.										
3		E 22.03 b	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata bicomponente con fibre di polipropilene per il ripristino di strutture in calcestruzzo in secondo le seguenti fasi e metodologie Rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura e/o sabbatura...il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Inclusi nel prezzo: la battitura per l'asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti, la spazzolatura delle barre in acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto passivante, applicazione della malta di ricostruzione.										
4			Trattamento POZZETTO n°1 - Pareti/fondo (Totale 16,6 mq - sp.0,3cm) - h.3,9x1x1mt	mq	16,60					16,60 €	117,31 €	1.947,35 €	
5			Trattamento POZZETTO n°2 - Pareti/fondo (Totale 6,6 mq - sp.0,3cm) - h.1,4x1x1mt	mq	6,60					6,60 €	117,31 €	774,25 €	
6			Trattamento POZZETTO n°3 - Pareti/fondo (Totale 6,0 mq - sp.0,3cm) - h.1,2x1x1mt	mq	6,00					6,00 €	117,31 €	703,86 €	
7		AP1	Realizzazione di strato protettivo a mezzo di resina e fibre acriliche applicate sul fondo con un risvolto di idonea dimensione Hmin 30 cm. relativo ai n°3 pozzetti	a cp	1,00					1,00 €	1.546,00 €	1.546,00 €	
8			SOMMANO LAVORI E FORNITURE									€	4.971,45
9			TOTALE										€ 4.971,45
10			QUADRO ECONOMICO LAVORI E FORNITURE:										
11			IMPORTO LAVORI E FORNITURE ASSOGGETTABILI A SCONTO										€ 4.971,45
12			A DETRARRE SCONTO OFFERTO DALLA DITTA P.F.T. di Palladino Fabrizio DEL									30%	€ 1.491,44
13			RESTA IMPORTO SOGGETTO A SCONTO DEL									30%	€ 3.480,02
14			IMPORTO TOTALE LAVORI E FORNITURE										€ 3.480,02

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Oggetto dei lavori e forniture:		IMPIANTO POTABILIZZAZIONE CONZA Intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino della tenuta di n°3 pozzetti d'ispezione relativi allo scarico industriale											
N° progr.	Cat. Lavori	Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	FATTORI					PRODOTTI	PREZZO UNITARIO	IMPORTO LAVORI E FORNITURE	
					N.	Lun.	Larg.	H	Peso				
1			Intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino della tenuta di n°3 pozzetti d'ispezione relativi allo scarico industriale										
2			Intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino della tenuta di n°3 pozzetti d'ispezione relativi allo scarico industriale e realizzazione di uno strato protettivo con resina e fibre acriliche nella zona di fondo con risvolto perimetrale al fine di garantire la durabilità nel caso di immissione accidentale dei reagenti quali silicato di sodio, acido solforico ed ipoclorito. - scarificazione superficiale del calcestruzzo danneggiato e privo di coesione e pulizia delle pareti e del fondo; - ripristino del calcestruzzo relativo a pareti e fondo dei n°3 pozzetti d'ispezione (h.3,9x1x1mt - h.1,4x1x1mt - h.1,2x1x1mt) con geomalta tixotropica; - realizzazione per i n°3 pozzetti dello strato protettivo a mezzo di resina e fibre acriliche applicate sul fondo con un risvolto di idonea dimensione Hmin 30 cm.										
3		E 22.03 b	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata bicomponente con fibre di polipropilene per il ripristino di strutture in calcestruzzo in secondo le seguenti fasi e metodologie Rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura...il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Inclusi nel prezzo: la battitura per l'asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti, la spazzolatura delle barre in acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto passivante, applicazione della malta di ricostruzione.										
4			Trattamento POZZETTO n°1 - Pareti/fondo (Totale 16,6 mq - sp.0,3cm) - h.3,9x1x1mt	mq	16,60					16,60	€ 117,31	€ 1.947,35	
5			Trattamento POZZETTO n°2 - Pareti/fondo (Totale 6,6 mq - sp.0,3cm) - h.1,4x1x1mt	mq	6,60					6,60	€ 117,31	€ 774,25	
6			Trattamento POZZETTO n°3 - Pareti/fondo (Totale 6,0 mq - sp.0,3cm) - h.1,2x1x1mt	mq	6,00					6,00	€ 117,31	€ 703,86	
7		AP1	Realizzazione di strato protettivo a mezzo di resina e fibre acriliche applicate sul fondo con un risvolto di idonea dimensione Hmin 30 cm. relativo ai n°3 pozzetti	a cp	1,00					1,00	€ 1.546,00	€ 1.546,00	
8			SOMMANO LAVORI E FORNITURE									€ 4.971,45	
9			TOTALE									€ 4.971,45	
10			QUADRO ECONOMICO LAVORI E FORNITURE:										
11			IMPORTO LAVORI E FORNITURE ASSOGGETTABILI A SCONTO									€ 4.971,45	
12			A DETRARRE SCONTO DEL									0%	€ 0,00
13			RESTA IMPORTO SOGGETTO A SCONTO DEL									0%	€ 4.971,45
14			IMPORTO TOTALE LAVORI E FORNITURE									€ 4.971,45	



RAPPORTO RISOLUZIONE ANOMALIA

N. 83/2017

SCHEDA SEGNALAZIONE AVARIA

Impianto di: CONZA

CONZA della Campania

Data avaria: 19-07-2017

Segnalazione anomalia:

Teleallarme / TLC

Visita Programmata

Altre fonti

Apparecchiatura:

LINGA SCARICO BACINE DI CONTENIMENTO REAGOMI

Marca _____ Tipo _____ Matricola _____

Descrizione avaria:

AGGRAVAMENTO LESIONE INTERNO ROZZETTI IN CAS
DELLA LINGA DI SCARICO REAGOMI

L'operatore

D'OTTAVIA
RAFFULLO

Burke John - Q

RAPPORTINO DI INTERVENTO

Intervento effettuato da squadra di:

in linea

specialistica

ditta esterna

Data inizio intervento: _____

Analisi del guasto:

LE LESIONE CATEGORIE 6 SUL FONDO RICOSTRITTO
ALL'INTERNO DEI TRE ROZZETTI DI SCARICO

LINGA REAGOMI, ADIACENTE STAZIONE DI

CARICO REAGOMI CATO PULSATOR, RESUCIANO

Dettagli dell'intervento:

AMPLIATO CON GRANDE RESCARICO DI CONTENIMENTI
DEL SOTTOSUOLO.

SI RICHIEDE URGENTE INTERVENTO DITTA ESTERNA

Esito prove funzionali:

positivo

negativo

Data fine intervento e prove funzionali: _____

I tecnici intervenuti

Risulta necessaria l'attivazione di acquisto / investimento

si

no

Firma responsabile

SCHEDA ATTIVAZIONE ACQUISTO / INVESTIMENTO

Data _____

Conto Economico

Investimento

Codice RDA RDD RDE ODC : _____

Firma responsabile
